



Entretien communes groupe 2  
Mardi 19 janvier 2016 – 14h30

**CR E20**

**ODJ** : Recueil de données et d'informations sur le fonctionnement du bassin versant et les phénomènes historiques

**LIEU** : Mairie de Longvilliers

**PRESENTS** :

Structure	Nom	Adresse	Téléphone	Mail
Brexent Enocq	M. HEDIN Michel <i>Maire</i>		06.07.90.36.99	mairie.brexent.enocq@wanadoo.fr
Longvilliers	M. MAIGNAN Sacha <i>Maire</i>		06.10.56.23.39	bm2s@hotmail.fr
	M. MARTEL <i>Ancien maire</i>			
	M. HANQUEZ <i>Ancien employé communal</i>			
CCMTO	M. FLIPO Noel		03.21.06.81.81	noel.flipo@ccmto.fr
hydratec	Mme CAU Julie	42/52 quai de la Rapée 75583 Paris Cedex 12	01.82.51.41.55	cau@hydra.setec.fr

**REDACTION** : J. Cau

**LE** : 26/02/2016

## COMPTE RENDU :

Longvilliers	
Par quel(s) risque(s) la commune est-elle concernée ?	<input checked="" type="checkbox"/> Inondation par débordement de cours d'eau <input checked="" type="checkbox"/> Inondation par ruissellement <input type="checkbox"/> Inondation par remontée de nappe <input type="checkbox"/> Inondation par remontée marine
Evènements historiques et déroulé des inondations	<p>1885 : inondation qui a également touchée Estrée et Estréelles (1m d'eau)            1914            1999 : orage local, pas de débordement de la rivière            Mars 2000            Mai 2009 : orages            En 2012 : pluie importante sur tout le territoire, sol saturé, sols nus            =&gt; ruissellement important, débordement de la Dordogne            Deuxième évènement en 2012 à Noël            2 types d'orages, locaux sur Longvilliers et locaux en amont de Longvilliers.            En 14ans, la commune a été inondée une vingtaine de fois            En 2012 : Temps de descente des eaux : environ 24h            débordement à Longvilliers environ 1h après Cormont            fin octobre 2012 : temps de propagation Cormont/Longvilliers : environ 20min            Temps de propagation Longvilliers/Brexent : environ 1h, 1h30</p>
Enjeux	<p>2012 : salle des associations inondée            30cm d'eau sur la route            Environ 30 habitations touchées (environ 1m d'eau)            A noter que le nombre de maisons le long de la route est passé de 25 à 50 en 50ans, les nouvelles habitations ont été construites en partie basse, sur un terrain plus bas que la route =&gt; sous-sols inondés            Certains terrains sont remblayés            2-3 habitations sensibles            Quelques habitations ont l'assainissement à la rivière sans clapet            =&gt; remontée d'eau            Les entrées des habitations sont protégées</p>
Aménagements	<p>Il faudrait réaliser des aménagements en amont : sur Lacres, Halinghen, ...            En amont : projet bassin B1 à Cormont, des ouvrages ont été fait à Hubersent            En 1970 : le lit de la rivière a été abaissé d'environ 80cm du pont au seuil de l'abbaye =&gt; pour mettre hors d'eau les pâtures            1 digue qui longe l'arrière des maisons, cote de crête non constante, certains tronçons ont déjà été emportés            Zone d'expansion vers l'abbaye : il peut y avoir 1-2m sans que les habitations soient touchées            9 petits bassins            1 pâture joue le rôle de casier grâce à un merlon et un orifice de fuite</p>
Documents	
Accord avec le PPRI actuel	Sans objet

Autre	L'agriculture a changé : agrandissement des exploitations, urbanisation 1 capteur à Cormont (limnimètre)
-------	---

Brexent Enocq	
Par quel(s) risque(s) la commune est-elle concernée ?	<input checked="" type="checkbox"/> Inondation par débordement de cours d'eau <input checked="" type="checkbox"/> Inondation par ruissellement <input type="checkbox"/> Inondation par remontée de nappe <input type="checkbox"/> Inondation par remontée marine
Evènements historiques et déroulé des inondations	2012 : débordement de la Dordogne Récupère toutes les eaux du bois, environ 400ha Orages Débordement en amont du pont Les eaux arrivent par la route
Enjeux	En 2012 : environ 30 habitations touchées, c'est la première fois qu'autant d'habitations sont touchées 2-3 habitations sensibles, les premières à être touchées (mais elles ne sont pas touchées tous les ans)
Aménagements	Marais : zone tampon 1 bassin Bandes enherbées Fossé ralentisseur Bourrelets de curage Avant il n'y avait pas de buse, seulement des fossés
Documents	
Accord avec le PPRI actuel	Sans objet
Autre	