

**PLAN DE GESTION QUINQUENNAL
de la COURSE et AFFLUENTS**

**ATLAS CARTOGRAPHIQUE
DIAGNOSTIC**




Avec le soutien financier de




Diagnostic approfondi de la Course et ses affluents

Tableau d'assemblage des cartes




DIAG 01- Course / Commune : Doudeauville




Sens d'écoulement	Ripisylve	Bande enherbée	Végétaux aquatiques
Limites communales	Espèces arborescentes	Clôture barbelé	Présence (>30%)
Limite des tronçons	Espèces arborescentes et arbustives	Clôture électrique	Faciès d'écoulement
Prise d'eau	Espèces arbustives	Barbelé électrifié	Rapide
Prise d'eau	Espèces herbacées	Autre (grillage,...)	Radier
Rejets	Plantations	Lit mineur	Plat rapide
Rejet pluvial	Renouée du Japon	Passage couvert	Plat lent
Rejet agricole	Berges	Embâcle créant une diversité d'habitat ou favorisant le ralentissement des écoulements	Profond rapide
Rejet domestique	Pompe à museau	Embâcle pouvant occasionner des dommages	Profond lent
Rejet industriel	Abreuvoir sauvage	Embâcle ne créant ni diversité d'habitat aquatique ni dommage	Concrétionnement
Rejet d'étang	Passage à gué sauvage	Clôture ou barrière dans rivière	Traces de précipitation
Rejet de pisciculture	Piétinement animal	Tuyaux surplombant le cours d'eau	Plancher en formation
Autre rejet	Erosion de berges	Pont	Plancher actif - seuil
Système hydraulique	Merlon		Seuil de concrétion
Ouvrage principal	Protection de berge		
Autres ouvrages rattachés			

DIAG 02- Course / Commune : Doudeauville




Sens d'écoulement	Ripisylve	Bande enherbée	Végétaux aquatiques
Limites communales	Espèces arborescentes	Clôture barbelé	Présence (>30%)
Limite des tronçons	Espèces arborescentes et arbustives	Clôture électrique	Faciès d'écoulement
Prise d'eau	Espèces arbustives	Barbelé électrifié	Rapide
Prise d'eau	Espèces herbacées	Autre (grillage,...)	Radier
Rejets	Plantations	Lit mineur	Plat rapide
Rejet pluvial	Renouée du Japon	Passage couvert	Plat lent
Rejet agricole	Berges	Embâcle créant une diversité d'habitat ou favorisant le ralentissement des écoulements	Profond rapide
Rejet domestique	Pompe à museau	Embâcle pouvant occasionner des dommages	Profond lent
Rejet industriel	Abreuvoir sauvage	Embâcle ne créant ni diversité d'habitat aquatique ni dommage	Concrétionnement
Rejet d'étang	Passage à gué sauvage	Clôture ou barrière dans rivière	Traces de précipitation
Rejet de pisciculture	Piétinement animal	Tuyaux surplombant le cours d'eau	Plancher en formation
Autre rejet	Erosion de berges	Pont	Plancher actif - seuil
Système hydraulique	Merlon		Seuil de concrétion
Ouvrage principal	Protection de berge		
Autres ouvrages rattachés			

DIAG 03- Course / Communes : Doudeauville, Parenty




<ul style="list-style-type: none"> Sens d'écoulement Limites communales Limite des tronçons <p>Prise d'eau</p> <ul style="list-style-type: none"> Prise d'eau <p>Rejets</p> <ul style="list-style-type: none"> Rejet pluvial Rejet agricole Rejet domestique Rejet industriel Rejet d'étang Rejet de pisciculture Autre rejet <p>Système hydraulique</p> <ul style="list-style-type: none"> Ouvrage principal Autres ouvrages rattachés 	<p>Ripisylve</p> <ul style="list-style-type: none"> Espèces arborescentes Espèces arborescentes et arbustives Espèces arbustives Espèces herbacées Plantations Renouée du Japon <p>Berges</p> <ul style="list-style-type: none"> Pompe à museau Abreuvoir sauvage Passage à gué sauvage Piétinement animal Erosion de berges Merlon Protection de berge 	<ul style="list-style-type: none"> Bande enherbée Clôture barbelé Clôture électrique Barbelé électrifié Autre (grillage,...) <p>Lit mineur</p> <ul style="list-style-type: none"> Passage couvert Embâcle créant une diversité d'habitat ou favorisant le ralentissement des écoulements Embâcle pouvant occasionner des dommages Embâcle ne créant ni diversité d'habitat aquatique ni dommage Clôture ou barrière dans rivière Tuyaux surplombant le cours d'eau Pont 	<p>Végétaux aquatiques</p> <ul style="list-style-type: none"> Présence (>30%) <p>Faciès d'écoulement</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapide Radier Plat rapide Plat lent Profond rapide Profond lent <p>Concrétionnement</p> <ul style="list-style-type: none"> Traces de précipitation Plancher en formation Plancher actif - seuil Seuil de concrétion
--	---	--	---

DIAG 04- Course / Communes : Doudeauville, Parenty




Sens d'écoulement	Ripisylve	Bande enherbée	Végétaux aquatiques
Limites communales	Espèces arborescentes	Clôture barbelé	Présence (>30%)
Limite des tronçons	Espèces arborescentes et arbustives	Clôture électrique	Faciès d'écoulement
Prise d'eau	Espèces arbustives	Barbelé électrifié	Rapide
Prise d'eau	Espèces herbacées	Autre (grillage,...)	Radier
Rejets	Plantations	Lit mineur	Plat rapide
Rejet pluvial	Renouée du Japon	Passage couvert	Plat lent
Rejet agricole	Berges	Embâcle créant une diversité d'habitat ou favorisant le ralentissement des écoulements	Profond rapide
Rejet domestique	Pompe à museau	Embâcle pouvant occasionner des dommages	Profond lent
Rejet industriel	Abreuvoir sauvage	Embâcle ne créant ni diversité d'habitat aquatique ni dommage	Concrétionnement
Rejet d'étang	Passage à gué sauvage	Clôture ou barrière dans rivière	Traces de précipitation
Rejet de pisciculture	Piétinement animal	Tuyaux surplombant le cours d'eau	Plancher en formation
Autre rejet	Erosion de berges	Pont	Plancher actif - seuil
Système hydraulique	Merlon		Seuil de concrétion
Ouvrage principal	Protection de berge		
Autres ouvrages rattachés			

DIAG 05- Course / Commune : Parenty




Sens d'écoulement	Bande enherbée	Présence (>30%)
Limites communales	Clôture barbelé	Faciès d'écoulement
Limite des tronçons	Clôture électrique	Rapide
Prise d'eau	Barbelé électrifié	Radier
Prise d'eau	Autre (grillage,...)	Plat rapide
Rejets	Lit mineur	Plat lent
Rejet pluvial	Passage couvert	Profond rapide
Rejet agricole	Embâcle créant une diversité d'habitat ou favorisant le ralentissement des écoulements	Profond lent
Rejet domestique	Embâcle pouvant occasionner des dommages	Concrétionnement
Rejet industriel	Embâcle ne créant ni diversité d'habitat aquatique ni dommage	Traces de précipitation
Rejet d'étang	Clôture ou barrière dans rivière	Plancher en formation
Rejet de pisciculture	Tuyaux surplombant le cours d'eau	Plancher actif - seuil
Autre rejet	Pont	Seuil de concrétion
Système hydraulique		
Ouvrage principal		
Autres ouvrages rattachés		
Ripisylve		
Espèces arborescentes		
Espèces arborescentes et arbustives		
Espèces arbustives		
Espèces herbacées		
Plantations		
Renouée du Japon		
Berges		
Pompe à museau		
Abreuvoir sauvage		
Passage à gué sauvage		
Piétinement animal		
Erosion de berges		
Merlon		
Protection de berge		

DIAG 06- Course / Commune : Parenty




Sens d'écoulement	Ripisylve	Bande enherbée	Végétaux aquatiques
Limites communales	Espèces arborescentes et arbustives	Clôture barbelé	Présence (>30%)
Limite des tronçons	Espèces arbustives	Clôture électrique	Faciès d'écoulement
Prise d'eau	Espèces herbacées	Barbelé électrifié	Rapide
Prise d'eau	Plantations	Autre (grillage,...)	Radier
Rejets	Renouée du Japon	Lit mineur	Plat rapide
Rejet pluvial	Berges	Passage couvert	Plat lent
Rejet agricole	Pompe à museau	Embâcle créant une diversité d'habitat ou favorisant le ralentissement des écoulements	Profond rapide
Rejet domestique	Abreuvoir sauvage	Embâcle pouvant occasionner des dommages	Profond lent
Rejet industriel	Passage à gué sauvage	Embâcle ne créant ni diversité d'habitat aquatique ni dommage	Concrétionnement
Rejet d'étang	Piétinement animal	Clôture ou barrière dans rivière	Traces de précipitation
Rejet de pisciculture	Erosion de berges	Tuyaux surplombant le cours d'eau	Plancher en formation
Autre rejet	Merlon	Pont	Plancher actif - seuil
Système hydraulique	Protection de berge		Seuil de concrétion
Ouvrage principal			
Autres ouvrages rattachés			

DIAG 07- Course - Carnoise / Communes : Parenty, Bezinghem




Sens d'écoulement	Ripisylve	Bande enherbée	Végétaux aquatiques
Limites communales	Espèces arborescentes	Clôture barbelé	Présence (>30%)
Limite des tronçons	Espèces arborescentes et arbustives	Clôture électrique	Faciès d'écoulement
Prise d'eau	Espèces arbustives	Barbelé électrifié	Rapide
Prise d'eau	Espèces herbacées	Autre (grillage,...)	Radier
Rejets	Plantations	Lit mineur	Plat rapide
Rejet pluvial	Renouée du Japon	Passage couvert	Plat lent
Rejet agricole	Berges	Embâcle créant une diversité d'habitat ou favorisant le ralentissement des écoulements	Profond rapide
Rejet domestique	Pompe à museau	Embâcle pouvant occasionner des dommages	Profond lent
Rejet industriel	Abreuvoir sauvage	Embâcle ne créant ni diversité d'habitat aquatique ni dommage	Concrétionnement
Rejet d'étang	Passage à gué sauvage	Clôture ou barrière dans rivière	Traces de précipitation
Rejet de pisciculture	Piétinement animal	Tuyaux surplombant le cours d'eau	Plancher en formation
Autre rejet	Erosion de berges	Pont	Plancher actif - seuil
Système hydraulique	Merlon		Seuil de concrétion
Ouvrage principal	Protection de berge		
Autres ouvrages rattachés			

DIAG 08- Course - Baillons / Communes : Beussent, Enquin-sur-Baillons




Sens d'écoulement	Ripisylve	Bande enherbée	Végétaux aquatiques
Limites communales	Espèces arborescentes	Clôture barbelé	Présence (>30%)
Limite des tronçons	Espèces arborescentes et arbustives	Clôture électrique	Faciès d'écoulement
Prise d'eau	Espèces arbustives	Barbelé électrifié	Rapide
Prise d'eau	Espèces herbacées	Autre (grillage,...)	Radier
Rejets	Plantations	Lit mineur	Plat rapide
Rejet pluvial	Renouée du Japon	Passage couvert	Plat lent
Rejet agricole	Berges	Embâcle créant une diversité d'habitat ou favorisant le ralentissement des écoulements	Profond rapide
Rejet domestique	Pompe à museau	Embâcle pouvant occasionner des dommages	Profond lent
Rejet industriel	Abreuvoir sauvage	Embâcle ne créant ni diversité d'habitat aquatique ni dommage	Concrétionnement
Rejet d'étang	Passage à gué sauvage	Clôture ou barrière dans rivière	Traces de précipitation
Rejet de pisciculture	Piétinement animal	Tuyaux surplombant le cours d'eau	Plancher en formation
Autre rejet	Erosion de berges	Pont	Plancher actif - seuil
Système hydraulique	Merlon		Seuil de concrétion
Ouvrage principal	Protection de berge		
Autres ouvrages rattachés			

DIAG 09- Course - Baillons / Commune : Beussent




Sens d'écoulement	Ripisylve	Bande enherbée	Végétaux aquatiques
Limites communales	Espèces arborescentes	Clôture barbelé	Présence (>30%)
Limite des tronçons	Espèces arborescentes et arbustives	Clôture électrique	Faciès d'écoulement
Prise d'eau	Espèces arbustives	Barbelé électrifié	Rapide
Prise d'eau	Espèces herbacées	Autre (grillage,...)	Radier
Rejets	Plantations	Lit mineur	Plat rapide
Rejet pluvial	Renouée du Japon	Passage couvert	Plat lent
Rejet agricole	Berges	Embâcle créant une diversité d'habitat ou favorisant le ralentissement des écoulements	Profond rapide
Rejet domestique	Pompe à museau	Embâcle pouvant occasionner des dommages	Profond lent
Rejet industriel	Abreuvoir sauvage	Embâcle ne créant ni diversité d'habitat aquatique ni dommage	Concrétionnement
Rejet d'étang	Passage à gué sauvage	Clôture ou barrière dans rivière	Traces de précipitation
Rejet de pisciculture	Piétinement animal	Tuyaux surplombant le cours d'eau	Plancher en formation
Autre rejet	Erosion de berges	Pont	Plancher actif - seuil
Système hydraulique	Merlon		Seuil de concrétion
Ouvrage principal	Protection de berge		
Autres ouvrages rattachés			

DIAG 10- Course - Baillons / Commune : Beussent




Sens d'écoulement	Ripisylve	Bande enherbée	Végétaux aquatiques
Limites communales	Espèces arborescentes	Clôture barbelé	Présence (>30%)
Limite des tronçons	Espèces arborescentes et arbustives	Clôture électrique	Faciès d'écoulement
Prise d'eau	Espèces arbustives	Barbelé électrifié	Rapide
Prise d'eau	Espèces herbacées	Autre (grillage,...)	Radier
Rejets	Plantations	Lit mineur	Plat rapide
Rejet pluvial	Renouée du Japon	Passage couvert	Plat lent
Rejet agricole	Berges	Embâcle créant une diversité d'habitat ou favorisant le ralentissement des écoulements	Profond rapide
Rejet domestique	Pompe à museau	Embâcle pouvant occasionner des dommages	Profond lent
Rejet industriel	Abreuvoir sauvage	Embâcle ne créant ni diversité d'habitat aquatique ni dommage	Concrétionnement
Rejet d'étang	Passage à gué sauvage	Clôture ou barrière dans rivière	Traces de précipitation
Rejet de pisciculture	Piétinement animal	Tuyaux surplombant le cours d'eau	Plancher en formation
Autre rejet	Erosion de berges	Pont	Plancher actif - seuil
Système hydraulique	Merlon		Seuil de concrétion
Ouvrage principal	Protection de berge		
Autres ouvrages rattachés			

DIAG 11- Course / Commune : Beussent




Sens d'écoulement	Ripisylve	Bande enherbée	Végétaux aquatiques
Limites communales	Espèces arborescentes	Clôture barbelé	Présence (>30%)
Limite des tronçons	Espèces arborescentes et arbustives	Clôture électrique	Faciès d'écoulement
Prise d'eau	Espèces arbustives	Barbelé électrifié	Rapide
Prise d'eau	Espèces herbacées	Autre (grillage,...)	Radier
Rejets	Plantations	Lit mineur	Plat rapide
Rejet pluvial	Renouée du Japon	Passage couvert	Plat lent
Rejet agricole	Berges	Embâcle créant une diversité d'habitat ou favorisant le ralentissement des écoulements	Profond rapide
Rejet domestique	Pompe à museau	Embâcle pouvant occasionner des dommages	Profond lent
Rejet industriel	Abreuvoir sauvage	Embâcle ne créant ni diversité d'habitat aquatique ni dommage	Concrétionnement
Rejet d'étang	Passage à gué sauvage	Clôture ou barrière dans rivière	Traces de précipitation
Rejet de pisciculture	Piétinement animal	Tuyaux surplombant le cours d'eau	Plancher en formation
Autre rejet	Erosion de berges	Pont	Plancher actif - seuil
Système hydraulique	Merlon		Seuil de concrétion
Ouvrage principal	Protection de berge		
Autres ouvrages rattachés			

DIAG 12- Course - Ruisseau des Fontaines / Communes : Beussent, Inxent




Sens d'écoulement	Ripisylve	Bande enherbée	Végétaux aquatiques
Limites communales	Espèces arborescentes	Clôture barbelé	Présence (>30%)
Limite des tronçons	Espèces arborescentes et arbustives	Clôture électrique	Faciès d'écoulement
Prise d'eau	Espèces arbustives	Barbelé électrifié	Rapide
Prise d'eau	Espèces herbacées	Autre (grillage,...)	Radier
Rejets	Plantations	Lit mineur	Plat rapide
Rejet pluvial	Renouée du Japon	Passage couvert	Plat lent
Rejet agricole	Berges	Embâcle créant une diversité d'habitat ou favorisant le ralentissement des écoulements	Profond rapide
Rejet domestique	Pompe à museau	Embâcle pouvant occasionner des dommages	Profond lent
Rejet industriel	Abreuvoir sauvage	Embâcle ne créant ni diversité d'habitat aquatique ni dommage	Concrétionnement
Rejet d'étang	Passage à gué sauvage	Clôture ou barrière dans rivière	Traces de précipitation
Rejet de pisciculture	Piétinement animal	Tuyaux surplombant le cours d'eau	Plancher en formation
Autre rejet	Erosion de berges	Pont	Plancher actif - seuil
Système hydraulique	Merlon		Seuil de concrétion
Ouvrage principal	Protection de berge		
Autres ouvrages rattachés			

DIAG 13- Course - Ruisseau des Fontaines / Commune : Inxent




Sens d'écoulement	Ripisylve	Bande enherbée	Végétaux aquatiques
Limites communales	Espèces arborescentes	Clôture barbelé	Présence (>30%)
Limite des tronçons	Espèces arborescentes et arbustives	Clôture électrique	Faciès d'écoulement
Prise d'eau	Espèces arbustives	Barbelé électrifié	Rapide
Prise d'eau	Espèces herbacées	Autre (grillage,...)	Radier
Rejets	Plantations	Lit mineur	Plat rapide
Rejet pluvial	Renouée du Japon	Passage couvert	Plat lent
Rejet agricole	Berges	Embâcle créant une diversité d'habitat ou favorisant le ralentissement des écoulements	Profond rapide
Rejet domestique	Pompe à museau	Embâcle pouvant occasionner des dommages	Profond lent
Rejet industriel	Abreuvoir sauvage	Embâcle ne créant ni diversité d'habitat aquatique ni dommage	Concrétionnement
Rejet d'étang	Passage à gué sauvage	Clôture ou barrière dans rivière	Traces de précipitation
Rejet de pisciculture	Piétinement animal	Tuyaux surplombant le cours d'eau	Plancher en formation
Autre rejet	Erosion de berges	Pont	Plancher actif - seuil
Système hydraulique	Merlon		Seuil de concrétion
Ouvrage principal	Protection de berge		
Autres ouvrages rattachés			

DIAG 14- Course - Ruisseau des Fontaines / Communes : Inxent, Recques-sur-Course




Sens d'écoulement	Bande enherbée	Présence (>30%)
Limites communales	Clôture barbelé	Faciès d'écoulement
Limite des tronçons	Clôture électrique	Rapide
Prise d'eau	Barbelé électrifié	Radier
Prise d'eau	Autre (grillage,...)	Plat rapide
Rejets	Lit mineur	Plat lent
Rejet pluvial	Passage couvert	Profond rapide
Rejet agricole	Embâcle créant une diversité d'habitat ou favorisant le ralentissement des écoulements	Profond lent
Rejet domestique	Embâcle pouvant occasionner des dommages	Concrétionnement
Rejet industriel	Embâcle ne créant ni diversité d'habitat aquatique ni dommage	Traces de précipitation
Rejet d'étang	Clôture ou barrière dans rivière	Plancher en formation
Rejet de pisciculture	Tuyaux surplombant le cours d'eau	Plancher actif - seuil
Autre rejet	Pont	Seuil de concrétion
Système hydraulique		
Ouvrage principal		
Autres ouvrages rattachés		
Ripisylve		
Espèces arborescentes		
Espèces arborescentes et arbustives		
Espèces arbustives		
Espèces herbacées		
Plantations		
Renouée du Japon		
Berges		
Pompe à museau		
Abreuvoir sauvage		
Passage à gué sauvage		
Piétinement animal		
Erosion de berges		
Merlon		
Protection de berge		

DIAG 15- Course - Ruisseau des Fontaines / Commune : Recques-sur-Course




Sens d'écoulement	Ripisylve	Bande enherbée	Végétaux aquatiques
Limites communales	Espèces arborescentes	Clôture barbelé	Présence (>30%)
Limite des tronçons	Espèces arborescentes et arbustives	Clôture électrique	Faciès d'écoulement
Prise d'eau	Espèces arbustives	Barbelé électrifié	Rapide
Prise d'eau	Espèces herbacées	Autre (grillage,...)	Radier
Rejets	Plantations	Lit mineur	Plat rapide
Rejet pluvial	Renouée du Japon	Passage couvert	Plat lent
Rejet agricole	Berges	Embâcle créant une diversité d'habitat ou favorisant le ralentissement des écoulements	Profond rapide
Rejet domestique	Pompe à museau	Embâcle pouvant occasionner des dommages	Profond lent
Rejet industriel	Abreuvoir sauvage	Embâcle ne créant ni diversité d'habitat aquatique ni dommage	Concrétionnement
Rejet d'étang	Passage à gué sauvage	Clôture ou barrière dans rivière	Traces de précipitation
Rejet de pisciculture	Piétinement animal	Tuyaux surplombant le cours d'eau	Plancher en formation
Autre rejet	Erosion de berges	Pont	Plancher actif - seuil
Système hydraulique	Merlon		Seuil de concrétion
Ouvrage principal	Protection de berge		
Autres ouvrages rattachés			

DIAG 16- Course - Bimoise / Communes : Recques-sur-Course, Montcavrel, Estréelles




Sens d'écoulement	Ripisylve	Bande enherbée	Végétaux aquatiques
Limites communales	Espèces arborescentes	Clôture barbelé	Présence (>30%)
Limite des tronçons	Espèces arborescentes et arbustives	Clôture électrique	Faciès d'écoulement
Prise d'eau	Espèces arbustives	Barbelé électrifié	Rapide
Prise d'eau	Espèces herbacées	Autre (grillage,...)	Radier
Rejets	Plantations	Lit mineur	Plat rapide
Rejet pluvial	Renouée du Japon	Passage couvert	Plat lent
Rejet agricole	Berges	Embâcle créant une diversité d'habitat ou favorisant le ralentissement des écoulements	Profond rapide
Rejet domestique	Pompe à museau	Embâcle pouvant occasionner des dommages	Profond lent
Rejet industriel	Abreuvoir sauvage	Embâcle ne créant ni diversité d'habitat aquatique ni dommage	Concrétionnement
Rejet d'étang	Passage à gué sauvage	Clôture ou barrière dans rivière	Traces de précipitation
Rejet de pisciculture	Piétinement animal	Tuyaux surplombant le cours d'eau	Plancher en formation
Autre rejet	Erosion de berges	Pont	Plancher actif - seuil
Système hydraulique	Merlon		Seuil de concrétion
Ouvrage principal	Protection de berge		
Autres ouvrages rattachés			

DIAG 17- Course / Communes : Montcavrel, Estréelles, Estrée




Sens d'écoulement	Ripisylve	Bande enherbée	Végétaux aquatiques
Limites communales	Espèces arborescentes	Clôture barbelé	Présence (>30%)
Limite des tronçons	Espèces arborescentes et arbustives	Clôture électrique	Faciès d'écoulement
Prise d'eau	Espèces arbustives	Barbelé électrifié	Rapide
Prise d'eau	Espèces herbacées	Autre (grillage,...)	Radier
Rejets	Plantations	Lit mineur	Plat rapide
Rejet pluvial	Renouée du Japon	Passage couvert	Plat lent
Rejet agricole	Berges	Embâcle créant une diversité d'habitat ou favorisant le ralentissement des écoulements	Profond rapide
Rejet domestique	Pompe à museau	Embâcle pouvant occasionner des dommages	Profond lent
Rejet industriel	Abreuvoir sauvage	Embâcle ne créant ni diversité d'habitat aquatique ni dommage	Concrétionnement
Rejet d'étang	Passage à gué sauvage	Clôture ou barrière dans rivière	Traces de précipitation
Rejet de pisciculture	Piétinement animal	Tuyaux surplombant le cours d'eau	Plancher en formation
Autre rejet	Erosion de berges	Pont	Plancher actif - seuil
Système hydraulique	Merlon		Seuil de concrétion
Ouvrage principal	Protection de berge		
Autres ouvrages rattachés			

DIAG 18- Course / Communes : Estréelles, Estrée




<ul style="list-style-type: none"> Sens d'écoulement Limites communales Limite des tronçons 	<p>Prise d'eau</p> <ul style="list-style-type: none"> Prise d'eau <p>Rejets</p> <ul style="list-style-type: none"> Rejet pluvial Rejet agricole Rejet domestique Rejet industriel Rejet d'étang Rejet de pisciculture Autre rejet <p>Système hydraulique</p> <ul style="list-style-type: none"> Ouvrage principal Autres ouvrages rattachés 	<p>Ripisylve</p> <ul style="list-style-type: none"> Espèces arborescentes Espèces arborescentes et arbustives Espèces arbustives Espèces herbacées Plantations Renouée du Japon <p>Berges</p> <ul style="list-style-type: none"> Pompe à museau Abreuvoir sauvage Passage à gué sauvage Piétinement animal Erosion de berges Merlon Protection de berge 	<ul style="list-style-type: none"> Bande enherbée Clôture barbelé Clôture électrique Barbelé électrifié Autre (grillage,...) <p>Lit mineur</p> <ul style="list-style-type: none"> Passage couvert Embâcle créant une diversité d'habitat ou favorisant le ralentissement des écoulements Embâcle pouvant occasionner des dommages Embâcle ne créant ni diversité d'habitat aquatique ni dommage Clôture ou barrière dans rivière Tuyaux surplombant le cours d'eau Pont 	<p>Végétaux aquatiques</p> <ul style="list-style-type: none"> Présence (>30%) <p>Faciès d'écoulement</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapide Radier Plat rapide Plat lent Profond rapide Profond lent <p>Concrétionnement</p> <ul style="list-style-type: none"> Traces de précipitation Plancher en formation Plancher actif - seuil Seuil de concrétion
---	--	---	--	---

DIAG 19- Course / Communes : Estrées, Estrée, Attin, Neuville-sous-Montreuil




Sens d'écoulement	Ripisylve	Bande enherbée	Végétaux aquatiques
Limites communales	Espèces arborescentes	Clôture barbelé	Présence (>30%)
Limite des tronçons	Espèces arborescentes et arbustives	Clôture électrique	Faciès d'écoulement
Prise d'eau	Espèces arbustives	Barbelé électrifié	Rapide
Prise d'eau	Espèces herbacées	Autre (grillage,...)	Radier
Rejets	Plantations	Lit mineur	Plat rapide
Rejet pluvial	Renouée du Japon	Passage couvert	Plat lent
Rejet agricole	Berges	Embâcle créant une diversité d'habitat ou favorisant le ralentissement des écoulements	Profond rapide
Rejet domestique	Pompe à museau	Embâcle pouvant occasionner des dommages	Profond lent
Rejet industriel	Abreuvoir sauvage	Embâcle ne créant ni diversité d'habitat aquatique ni dommage	Concrétionnement
Rejet d'étang	Passage à gué sauvage	Clôture ou barrière dans rivière	Traces de précipitation
Rejet de pisciculture	Piétinement animal	Tuyaux surplombant le cours d'eau	Plancher en formation
Autre rejet	Erosion de berges	Pont	Plancher actif - seuil
Système hydraulique	Merlon		Seuil de concrétion
Ouvrage principal	Protection de berge		
Autres ouvrages rattachés			

DIAG 20- Course / Communes : Attin, Neuville-sous-Montreuil




Sens d'écoulement	Ripisylve	Bande enherbée	Végétaux aquatiques
Limites communales	Espèces arborescentes	Clôture barbelé	Présence (>30%)
Limite des tronçons	Espèces arborescentes et arbustives	Clôture électrique	Faciès d'écoulement
Prise d'eau	Espèces arbustives	Barbelé électrifié	Rapide
Prise d'eau	Espèces herbacées	Autre (grillage,...)	Radier
Rejets	Plantations	Lit mineur	Plat rapide
Rejet pluvial	Renouée du Japon	Passage couvert	Plat lent
Rejet agricole	Berges	Embâcle créant une diversité d'habitat ou favorisant le ralentissement des écoulements	Profond rapide
Rejet domestique	Pompe à museau	Embâcle pouvant occasionner des dommages	Profond lent
Rejet industriel	Abreuvoir sauvage	Embâcle ne créant ni diversité d'habitat aquatique ni dommage	Concrétionnement
Rejet d'étang	Passage à gué sauvage	Clôture ou barrière dans rivière	Traces de précipitation
Rejet de pisciculture	Piétinement animal	Tuyaux surplombant le cours d'eau	Plancher en formation
Autre rejet	Erosion de berges	Pont	Plancher actif - seuil
Système hydraulique	Merlon		Seuil de concrétion
Ouvrage principal	Protection de berge		
Autres ouvrages rattachés			

DIAG 21- Course / Communes : Attin, Neuville-sous-Montreuil




Sens d'écoulement	Ripisylve	Bande enherbée	Végétaux aquatiques
Limites communales	Espèces arborescentes	Clôture barbelé	Présence (>30%)
Limite des tronçons	Espèces arborescentes et arbustives	Clôture électrique	Faciès d'écoulement
Prise d'eau	Espèces arbustives	Barbelé électrifié	Rapide
Prise d'eau	Espèces herbacées	Autre (grillage,...)	Radier
Rejets	Plantations	Lit mineur	Plat rapide
Rejet pluvial	Renouée du Japon	Passage couvert	Plat lent
Rejet agricole	Berges	Embâcle créant une diversité d'habitat ou favorisant le ralentissement des écoulements	Profond rapide
Rejet domestique	Pompe à museau	Embâcle pouvant occasionner des dommages	Profond lent
Rejet industriel	Abreuvoir sauvage	Embâcle ne créant ni diversité d'habitat aquatique ni dommage	Concrétionnement
Rejet d'étang	Passage à gué sauvage	Clôture ou barrière dans rivière	Traces de précipitation
Rejet de pisciculture	Piétinement animal	Tuyaux surplombant le cours d'eau	Plancher en formation
Autre rejet	Erosion de berges	Pont	Plancher actif - seuil
Système hydraulique	Ouvrage principal		Seuil de concrétion
Autres ouvrages rattachés	Merlon		
	Protection de berge		

DIAG 22- Carnoise / Commune : Bezinghem




Sens d'écoulement	Ripisylve	Bande enherbée	Végétaux aquatiques
Limites communales	Espèces arborescentes	Clôture barbelé	Présence (>30%)
Limite des tronçons	Espèces arborescentes et arbustives	Clôture électrique	Faciès d'écoulement
Prise d'eau	Espèces arbustives	Barbelé électrifié	Rapide
Prise d'eau	Espèces herbacées	Autre (grillage,...)	Radier
Rejets	Plantations	Lit mineur	Plat rapide
Rejet pluvial	Renouée du Japon	Passage couvert	Plat lent
Rejet agricole	Berges	Embâcle créant une diversité d'habitat ou favorisant le ralentissement des écoulements	Profond rapide
Rejet domestique	Pompe à museau	Embâcle pouvant occasionner des dommages	Profond lent
Rejet industriel	Abreuvoir sauvage	Embâcle ne créant ni diversité d'habitat aquatique ni dommage	Concrétionnement
Rejet d'étang	Passage à gué sauvage	Clôture ou barrière dans rivière	Traces de précipitation
Rejet de pisciculture	Piétinement animal	Tuyaux surplombant le cours d'eau	Plancher en formation
Autre rejet	Erosion de berges	Pont	Plancher actif - seuil
Système hydraulique	Merlon		Seuil de concrétion
Ouvrage principal	Protection de berge		
Autres ouvrages rattachés			

DIAG 23- Carnoise - Course / Commune : Bezinghem




Sens d'écoulement	Ripisylve	Bande enherbée	Végétaux aquatiques
Limites communales	Espèces arborescentes	Clôture barbelé	Présence (>30%)
Limite des tronçons	Espèces arborescentes et arbustives	Clôture électrique	Faciès d'écoulement
Prise d'eau	Espèces arbustives	Barbelé électrifié	Rapide
Prise d'eau	Espèces herbacées	Autre (grillage,...)	Radier
Rejets	Plantations	Lit mineur	Plat rapide
Rejet pluvial	Renouée du Japon	Passage couvert	Plat lent
Rejet agricole	Berges	Embâcle créant une diversité d'habitat ou favorisant le ralentissement des écoulements	Profond rapide
Rejet domestique	Pompe à museau	Embâcle pouvant occasionner des dommages	Profond lent
Rejet industriel	Abreuvoir sauvage	Embâcle ne créant ni diversité d'habitat aquatique ni dommage	Concrétionnement
Rejet d'étang	Passage à gué sauvage	Clôture ou barrière dans rivière	Traces de précipitation
Rejet de pisciculture	Piétinement animal	Tuyaux surplombant le cours d'eau	Plancher en formation
Autre rejet	Erosion de berges	Pont	Plancher actif - seuil
Système hydraulique	Merlon		Seuil de concrétion
Ouvrage principal	Protection de berge		
Autres ouvrages rattachés			

DIAG 24- Baillons / Commune : Preures




Sens d'écoulement	Ripisylve	Bande enherbée	Végétaux aquatiques
Limites communales	Espèces arborescentes	Clôture barbelé	Présence (>30%)
Limite des tronçons	Espèces arborescentes et arbustives	Clôture électrique	Faciès d'écoulement
Prise d'eau	Espèces arbustives	Barbelé électrifié	Rapide
Prise d'eau	Espèces herbacées	Autre (grillage,...)	Radier
Rejets	Plantations	Lit mineur	Plat rapide
Rejet pluvial	Renouée du Japon	Passage couvert	Plat lent
Rejet agricole	Berges	Embâcle créant une diversité d'habitat ou favorisant le ralentissement des écoulements	Profond rapide
Rejet domestique	Pompe à museau	Embâcle pouvant occasionner des dommages	Profond lent
Rejet industriel	Abreuvoir sauvage	Embâcle ne créant ni diversité d'habitat aquatique ni dommage	Concrétionnement
Rejet d'étang	Passage à gué sauvage	Clôture ou barrière dans rivière	Traces de précipitation
Rejet de pisciculture	Piétinement animal	Tuyaux surplombant le cours d'eau	Plancher en formation
Autre rejet	Erosion de berges	Pont	Plancher actif - seuil
Système hydraulique	Merlon		Seuil de concrétion
Ouvrage principal	Protection de berge		
Autres ouvrages rattachés			

DIAG 25- Baillons / Commune : Preures




Sens d'écoulement	Ripisylve	Bande enherbée	Végétaux aquatiques
Limites communales	Espèces arborescentes	Clôture barbelé	Présence (>30%)
Limite des tronçons	Espèces arborescentes et arbustives	Clôture électrique	Faciès d'écoulement
Prise d'eau	Espèces arbustives	Barbelé électrifié	Rapide
Prise d'eau	Espèces herbacées	Autre (grillage,...)	Radier
Rejets	Plantations	Lit mineur	Plat rapide
Rejet pluvial	Renouée du Japon	Passage couvert	Plat lent
Rejet agricole	Berges	Embâcle créant une diversité d'habitat ou favorisant le ralentissement des écoulements	Profond rapide
Rejet domestique	Pompe à museau	Embâcle pouvant occasionner des dommages	Profond lent
Rejet industriel	Abreuvoir sauvage	Embâcle ne créant ni diversité d'habitat aquatique ni dommage	Concrétionnement
Rejet d'étang	Passage à gué sauvage	Clôture ou barrière dans rivière	Traces de précipitation
Rejet de pisciculture	Piétinement animal	Tuyaux surplombant le cours d'eau	Plancher en formation
Autre rejet	Erosion de berges	Pont	Plancher actif - seuil
Système hydraulique	Merlon		Seuil de concrétion
Ouvrage principal	Protection de berge		
Autres ouvrages rattachés			

DIAG 26- Baillons / Commune : Preures




Sens d'écoulement	Ripisylve	Bande enherbée	Végétaux aquatiques
Limites communales	Espèces arborescentes	Clôture barbelé	Présence (>30%)
Limite des tronçons	Espèces arborescentes et arbustives	Clôture électrique	Faciès d'écoulement
Prise d'eau	Espèces arbustives	Barbelé électrifié	Rapide
Prise d'eau	Espèces herbacées	Autre (grillage,...)	Radier
Rejets	Plantations	Lit mineur	Plat rapide
Rejet pluvial	Renouée du Japon	Passage couvert	Plat lent
Rejet agricole	Berges	Embâcle créant une diversité d'habitat ou favorisant le ralentissement des écoulements	Profond rapide
Rejet domestique	Pompe à museau	Embâcle pouvant occasionner des dommages	Profond lent
Rejet industriel	Abreuvoir sauvage	Embâcle ne créant ni diversité d'habitat aquatique ni dommage	Concrétionnement
Rejet d'étang	Passage à gué sauvage	Clôture ou barrière dans rivière	Traces de précipitation
Rejet de pisciculture	Piétinement animal	Tuyaux surplombant le cours d'eau	Plancher en formation
Autre rejet	Erosion de berges	Pont	Plancher actif - seuil
Système hydraulique	Merlon		Seuil de concrétion
Ouvrage principal	Protection de berge		
Autres ouvrages rattachés			

DIAG 27- Baillons / Communes : Preures, Enquin-sur-Baillons




Sens d'écoulement	Bande enherbée	Présence (>30%)
Limites communales	Clôture barbelé	Rapide
Limite des tronçons	Clôture électrique	Radier
Prise d'eau	Barbelé électrifié	Plat rapide
Prise d'eau	Autre (grillage,...)	Plat lent
Rejets	Lit mineur	Profond rapide
Rejet pluvial	Passage couvert	Profond lent
Rejet agricole	Embâcle créant une diversité d'habitat ou favorisant le ralentissement des écoulements	Concrétionnement
Rejet domestique	Embâcle pouvant occasionner des dommages	Traces de précipitation
Rejet industriel	Embâcle ne créant ni diversité d'habitat aquatique ni dommage	Plancher en formation
Rejet d'étang	Clôture ou barrière dans rivière	Plancher actif - seuil
Rejet de pisciculture	Tuyaux surplombant le cours d'eau	Seuil de concrétion
Autre rejet	Pont	
Système hydraulique		
Ouvrage principal		
Autres ouvrages rattachés		
Ripisylve		
Espèces arborescentes		
Espèces arborescentes et arbustives		
Espèces arbustives		
Espèces herbacées		
Plantations		
Renouée du Japon		
Berges		
Pompe à museau		
Abreuvoir sauvage		
Passage à gué sauvage		
Piétinement animal		
Erosion de berges		
Merlon		
Protection de berge		

DIAG 28- Baillons / Commune : Enquin-sur-Baillons




Sens d'écoulement	Ripisylve	Bande enherbée	Végétaux aquatiques
Limites communales	Espèces arborescentes	Clôture barbelé	Présence (>30%)
Limite des tronçons	Espèces arborescentes et arbustives	Clôture électrique	Faciès d'écoulement
Prise d'eau	Espèces arbustives	Barbelé électrifié	Rapide
Prise d'eau	Espèces herbacées	Autre (grillage,...)	Radier
Rejets	Plantations	Lit mineur	Plat rapide
Rejet pluvial	Renouée du Japon	Passage couvert	Plat lent
Rejet agricole	Berges	Embâcle créant une diversité d'habitat ou favorisant le ralentissement des écoulements	Profond rapide
Rejet domestique	Pompe à museau	Embâcle pouvant occasionner des dommages	Profond lent
Rejet industriel	Abreuvoir sauvage	Embâcle ne créant ni diversité d'habitat aquatique ni dommage	Concrétionnement
Rejet d'étang	Passage à gué sauvage	Clôture ou barrière dans rivière	Traces de précipitation
Rejet de pisciculture	Piétinement animal	Tuyaux surplombant le cours d'eau	Plancher en formation
Autre rejet	Erosion de berges	Pont	Plancher actif - seuil
Système hydraulique	Merlon		Seuil de concrétion
Ouvrage principal	Protection de berge		
Autres ouvrages rattachés			

DIAG 29- Bimoise / Communes : Bimont, Clenleu




Sens d'écoulement	Bande enherbée	Présence (>30%)
Limites communales	Clôture barbelé	Faciès d'écoulement
Limite des tronçons	Clôture électrique	Rapide
Prise d'eau	Barbelé électrifié	Radier
Prise d'eau	Autre (grillage,...)	Plat rapide
Rejets	Lit mineur	Plat lent
Rejet pluvial	Passage couvert	Profond rapide
Rejet agricole	Embâcle créant une diversité d'habitat ou favorisant le ralentissement des écoulements	Profond lent
Rejet domestique	Embâcle pouvant occasionner des dommages	Concrétionnement
Rejet industriel	Embâcle ne créant ni diversité d'habitat aquatique ni dommage	Traces de précipitation
Rejet d'étang	Clôture ou barrière dans rivière	Plancher en formation
Rejet de pisciculture	Tuyaux surplombant le cours d'eau	Plancher actif - seuil
Autre rejet	Pont	Seuil de concrétion
Système hydraulique		
Ouvrage principal		
Autres ouvrages rattachés		
Ripisylve		
Espèces arborescentes		
Espèces arborescentes et arbustives		
Espèces arbustives		
Espèces herbacées		
Plantations		
Renouée du Japon		
Berges		
Pompe à museau		
Abreuvoir sauvage		
Passage à gué sauvage		
Piétinement animal		
Erosion de berges		
Merlon		
Protection de berge		

DIAG 30- Bimoise / Commune : Clenleu




<ul style="list-style-type: none"> Sens d'écoulement Limites communales Limite des tronçons <p>Prise d'eau</p> <ul style="list-style-type: none"> Prise d'eau <p>Rejets</p> <ul style="list-style-type: none"> Rejet pluvial Rejet agricole Rejet domestique Rejet industriel Rejet d'étang Rejet de pisciculture Autre rejet <p>Système hydraulique</p> <ul style="list-style-type: none"> Ouvrage principal Autres ouvrages rattachés 	<p>Ripisylve</p> <ul style="list-style-type: none"> Espèces arborescentes Espèces arborescentes et arbustives Espèces arbustives Espèces herbacées Plantations Renouée du Japon <p>Berges</p> <ul style="list-style-type: none"> Pompe à museau Abreuvoir sauvage Passage à gué sauvage Piétinement animal Erosion de berges Merlon Protection de berge 	<ul style="list-style-type: none"> Bande enherbée Clôture barbelé Clôture électrique Barbelé électrifié Autre (grillage,...) <p>Lit mineur</p> <ul style="list-style-type: none"> Passage couvert Embâcle créant une diversité d'habitat ou favorisant le ralentissement des écoulements Embâcle pouvant occasionner des dommages Embâcle ne créant ni diversité d'habitat aquatique ni dommage Clôture ou barrière dans rivière Tuyaux surplombant le cours d'eau Pont 	<p>Végétaux aquatiques</p> <ul style="list-style-type: none"> Présence (>30%) <p>Faciès d'écoulement</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapide Radier Plat rapide Plat lent Profond rapide Profond lent <p>Concrétionnement</p> <ul style="list-style-type: none"> Traces de précipitation Plancher en formation Plancher actif - seuil Seuil de concrétion
--	---	--	---

DIAG 31- Bimoise / Communes : Clenleu, Alette




Sens d'écoulement	Ripisylve	Bande enherbée	Végétaux aquatiques
Limites communales	Espèces arborescentes	Clôture barbelé	Présence (>30%)
Limite des tronçons	Espèces arborescentes et arbustives	Clôture électrique	Faciès d'écoulement
Prise d'eau	Espèces arbustives	Barbelé électrifié	Rapide
Prise d'eau	Espèces herbacées	Autre (grillage,...)	Radier
Rejets	Plantations	Lit mineur	Plat rapide
Rejet pluvial	Renouée du Japon	Passage couvert	Plat lent
Rejet agricole	Berges	Embâcle créant une diversité d'habitat ou favorisant le ralentissement des écoulements	Profond rapide
Rejet domestique	Pompe à museau	Embâcle pouvant occasionner des dommages	Profond lent
Rejet industriel	Abreuvoir sauvage	Embâcle ne créant ni diversité d'habitat aquatique ni dommage	Concrétionnement
Rejet d'étang	Passage à gué sauvage	Clôture ou barrière dans rivière	Traces de précipitation
Rejet de pisciculture	Piétinement animal	Tuyaux surplombant le cours d'eau	Plancher en formation
Autre rejet	Erosion de berges	Pont	Plancher actif - seuil
Système hydraulique	Merlon		Seuil de concrétion
Ouvrage principal	Protection de berge		
Autres ouvrages rattachés			

DIAG 32- Bimoise / Commune : Alette




Sens d'écoulement	Bande enherbée	Présence (>30%)
Limites communales	Clôture barbelé	Faciès d'écoulement
Limite des tronçons	Clôture électrique	Rapide
Prise d'eau	Barbelé électrifié	Radier
Prise d'eau	Autre (grillage,...)	Plat rapide
Rejets	Lit mineur	Plat lent
Rejet pluvial	Passage couvert	Profond rapide
Rejet agricole	Embâcle créant une diversité d'habitat ou favorisant le ralentissement des écoulements	Profond lent
Rejet domestique	Embâcle pouvant occasionner des dommages	Concrétionnement
Rejet industriel	Embâcle ne créant ni diversité d'habitat aquatique ni dommage	Traces de précipitation
Rejet d'étang	Clôture ou barrière dans rivière	Plancher en formation
Rejet de pisciculture	Tuyaux surplombant le cours d'eau	Plancher actif - seuil
Autre rejet	Pont	Seuil de concrétion
Système hydraulique		
Ouvrage principal		
Autres ouvrages rattachés		
Ripisylve	Espèces arborescentes	
Espèces arborescentes et arbustives	Espèces arbustives	
Espèces herbacées	Plantations	
Renouée du Japon	Berges	
Pompe à museau	Abreuvoir sauvage	
Passage à gué sauvage	Piétinement animal	
Erosion de berges	Merlon	
Protection de berge		

DIAG 33- Bimoise / Commune : Alette




Sens d'écoulement	Ripisylve	Bande enherbée	Végétaux aquatiques
Limites communales	Espèces arborescentes	Clôture barbelé	Présence (>30%)
Limite des tronçons	Espèces arborescentes et arbustives	Clôture électrique	Faciès d'écoulement
Prise d'eau	Espèces arbustives	Barbelé électrifié	Rapide
Prise d'eau	Espèces herbacées	Autre (grillage,...)	Radier
Rejets	Plantations	Lit mineur	Plat rapide
Rejet pluvial	Renouée du Japon	Passage couvert	Plat lent
Rejet agricole	Berges	Embâcle créant une diversité d'habitat ou favorisant le ralentissement des écoulements	Profond rapide
Rejet domestique	Pompe à museau	Embâcle pouvant occasionner des dommages	Profond lent
Rejet industriel	Abreuvoir sauvage	Embâcle ne créant ni diversité d'habitat aquatique ni dommage	Concrétionnement
Rejet d'étang	Passage à gué sauvage	Clôture ou barrière dans rivière	Traces de précipitation
Rejet de pisciculture	Piétinement animal	Tuyaux surplombant le cours d'eau	Plancher en formation
Autre rejet	Erosion de berges	Pont	Plancher actif - seuil
Système hydraulique	Merlon		Seuil de concrétion
Ouvrage principal	Protection de berge		
Autres ouvrages rattachés			

DIAG 34- Bimoise / Commune : Alette




Sens d'écoulement	Ripisylve	Bande enherbée	Végétaux aquatiques
Limites communales	Espèces arborescentes	Clôture barbelé	Présence (>30%)
Limite des tronçons	Espèces arborescentes et arbustives	Clôture électrique	Faciès d'écoulement
Prise d'eau	Espèces arbustives	Barbelé électrifié	Rapide
Prise d'eau	Espèces herbacées	Autre (grillage,...)	Radier
Rejets	Plantations	Lit mineur	Plat rapide
Rejet pluvial	Renouée du Japon	Passage couvert	Plat lent
Rejet agricole	Berges	Embâcle créant une diversité d'habitat ou favorisant le ralentissement des écoulements	Profond rapide
Rejet domestique	Pompe à museau	Embâcle pouvant occasionner des dommages	Profond lent
Rejet industriel	Abreuvoir sauvage	Embâcle ne créant ni diversité d'habitat aquatique ni dommage	Concrétionnement
Rejet d'étang	Passage à gué sauvage	Clôture ou barrière dans rivière	Traces de précipitation
Rejet de pisciculture	Piétinement animal	Tuyaux surplombant le cours d'eau	Plancher en formation
Autre rejet	Erosion de berges	Pont	Plancher actif - seuil
Système hydraulique	Merlon		Seuil de concrétion
Ouvrage principal	Protection de berge		
Autres ouvrages rattachés			

DIAG 35- Bimoise / Communes : Alette, Montcavrel



Sens d'écoulement	Ripisylve	Bande enherbée	Végétaux aquatiques
Limites communales	Espèces arborescentes	Clôture barbelé	Présence (>30%)
Limite des tronçons	Espèces arborescentes et arbustives	Clôture électrique	Faciès d'écoulement
Prise d'eau	Espèces arbustives	Barbelé électrifié	Rapide
Prise d'eau	Espèces herbacées	Autre (grillage,...)	Radier
Rejets	Plantations	Lit mineur	Plat rapide
Rejet pluvial	Renouée du Japon	Passage couvert	Plat lent
Rejet agricole	Berges	Embâcle créant une diversité d'habitat ou favorisant le ralentissement des écoulements	Profond rapide
Rejet domestique	Pompe à museau	Embâcle pouvant occasionner des dommages	Profond lent
Rejet industriel	Abreuvoir sauvage	Embâcle ne créant ni diversité d'habitat aquatique ni dommage	Concrétionnement
Rejet d'étang	Passage à gué sauvage	Clôture ou barrière dans rivière	Traces de précipitation
Rejet de pisciculture	Piétinement animal	Tuyaux surplombant le cours d'eau	Plancher en formation
Autre rejet	Erosion de berges	Pont	Plancher actif - seuil
Système hydraulique	Merlon		Seuil de concrétion
Ouvrage principal	Protection de berge		
Autres ouvrages rattachés			

DIAG 36- Bimoise / Commune : Montcavrel



Sens d'écoulement	Ripisylve	Bande enherbée	Végétaux aquatiques
Limites communales	Espèces arborescentes	Clôture barbelé	Présence (>30%)
Limite des tronçons	Espèces arborescentes et arbustives	Clôture électrique	Faciès d'écoulement
Prise d'eau	Espèces arbustives	Barbelé électrifié	Rapide
Prise d'eau	Espèces herbacées	Autre (grillage,...)	Radier
Rejets	Plantations	Lit mineur	Plat rapide
Rejet pluvial	Renouée du Japon	Passage couvert	Plat lent
Rejet agricole	Berges	Embâcle créant une diversité d'habitat ou favorisant le ralentissement des écoulements	Profond rapide
Rejet domestique	Pompe à museau	Embâcle pouvant occasionner des dommages	Profond lent
Rejet industriel	Abreuvoir sauvage	Embâcle ne créant ni diversité d'habitat aquatique ni dommage	Concrétionnement
Rejet d'étang	Passage à gué sauvage	Clôture ou barrière dans rivière	Traces de précipitation
Rejet de pisciculture	Piétinement animal	Tuyaux surplombant le cours d'eau	Plancher en formation
Autre rejet	Erosion de berges	Pont	Plancher actif - seuil
Système hydraulique	Merlon		Seuil de concrétion
Ouvrage principal	Protection de berge		
Autres ouvrages rattachés			

**PLAN DE GESTION QUINQUENNAL
de la COURSE et AFFLUENTS**

**ATLAS CARTOGRAPHIQUE
PROGRAMME d'ENTRETIEN LEGER
et de RESTAURATION**



Avec le soutien financier de




Programme d'Entretien Léger et de Restauration de la Course et ses affluents

Tableau d'assemblage des cartes


Projection : Lambert II Etendu

Sources : PPIGE, SIALIS

Réalisation : SIALIS pour le Sycmécá,
juin 2013




PROG E 01- Course / Commune : Doudeauville




	Sens d'écoulement		Suppression de ligneux sur ouvrage		Elagage
	Limites communales		Entretien de passe à poissons		Elagage, recépage
	Limite des tronçons		Retrait de gravats		Recépage
	Objectif Agrion de Mercure		Suppression d'embâcle		Débroussaillage
		A surveiller			Fauche
			Ouvrage		Eradication de la Renouée du Japon
			Pont	Protections de berge	
			Surveillance de points de repère		Entretien des protections en génie végétal
					Entretien des boutures de saules

PROG R 01- Course / Commune : Doudeauville




Restauration		Ripisylve	Protection rapprochée
Sens d'écoulement	Mise en place d'une grille	Abattage	Aménagement d'abreuvoir
Limites communales	Création d'un ouvrage de prise d'eau - restitution	Abattage d'arbres instables	Aménagement de pompe à museau
Limite des tronçons	Réfection d'ouvrages hydrauliques	Ripisylve par gestion de la repousse spontanée	Aménagement de passage à gué
Objectif Agrion de Mercure	Suppression d'ouvrage	Plantation de boutures de saules	Retrait de clôtures en travers
	Opération pilote RLC anguille	Protection de berge	Pose de clôture avec passage d'homme
	Aménagement d'un passage d'homme	Suppression protections de berge/reprofilage	Déplacement de clôture
	Lit mineur	Colmatage de brèches	
	Mise en place de seuils rustiques	Tressage (1 étage)	
	Remise en état suite à une extraction en lit majeur	Fascinage (1 étage)	
	Restauration de section par mise en place d'un cordon d'hélophytes	Mise en place de peignes	
		Suppression protections de berge/reprofilage	

PROG E 02- Course / Commune : Doudeauville



<p> Sens d'écoulement</p> <p> Limites communales</p> <p> Limite des tronçons</p> <p> Objectif Agrion de Mercure</p>	<p>Entretien léger</p> <p> Suppression de ligneux sur ouvrage</p> <p> Entretien de passe à poissons</p> <p> Retrait de gravats</p> <p> Suppression d'embâcle</p> <p>A surveiller</p> <p> Ouvrage</p> <p> Pont</p> <p> Surveillance de points de repère</p>	<p>Ripisylve</p> <p> Elagage</p> <p> Elagage, recépage</p> <p> Recépage</p> <p> Débroussaillage</p> <p> Fauche</p> <p> Eradication de la Renouée du Japon</p> <p>Protections de berge</p> <p> Entretien des protections en génie végétal</p> <p> Entretien des boutures de saules</p>
---	--	---

PROG R 02- Course / Commune : Doudeauville



Restauration

- Sens d'écoulement
- Limites communales
- Limite des tronçons
- Objectif Agrion de Mercure
- Mise en place d'une grille
- Création d'un ouvrage de prise d'eau - restitution
- Réfection d'ouvrages hydrauliques
- Suppression d'ouvrage
- Opération pilote RLC anguille
- Aménagement d'un passage d'homme
- Lit mineur**
- Mise en place de seuils rustiques
- Remise en état suite à une extraction en lit majeur
- Restauration de section par mise en place d'un cordon d'hélophytes


Ripisylve

- Abattage
- Abattage d'arbres instables
- Ripisylve par gestion de la repousse spontanée
- Plantation de boutures de saules
- Protection de berge**
- Suppression protections de berge/reprofilage
- Colmatage de brèches
- Tressage (1 étage)
- Fascinage (1 étage)
- Mise en place de peignes
- Suppression protections de berge/reprofilage

Protection rapprochée

- Aménagement d'abreuvoir
- Aménagement de pompe à museau
- Aménagement de passage à gué
- Retrait de clôtures en travers
- Pose de clôture avec passage d'homme
- Déplacement de clôture

PROG E 03- Course / Communes : Doudeauville, Parenty



Entretien léger

- Sens d'écoulement
- Limites communales
- Limite des tronçons
- Objectif Agrion de Mercure

- Suppression de ligneux sur ouvrage
- Entretien de passe à poissons
- Retrait de gravats
- Suppression d'embâcle

A surveiller

- Ouvrage
- Pont
- Surveillance de points de repère


Ripisylve

- Elagage
- Elagage, recépage
- Recépage
- Débroussaillage
- Fauche
- Eradication de la Renouée du Japon

Protections de berge

- Entretien des protections en génie végétal
- Entretien des boutures de saules

PROG R 03- Course / Communes : Doudeauville, Parenty



Restauration

- Sens d'écoulement
- Limites communales
- Limite des tronçons
- Objectif Agrion de Mercure
- Mise en place d'une grille
- Création d'un ouvrage de prise d'eau - restitution
- Réfection d'ouvrages hydrauliques
- Suppression d'ouvrage

- Opération pilote RLC anguille
- Aménagement d'un passage d'homme

Lit mineur

- Mise en place de seuils rustiques
- Remise en état suite à une extraction en lit majeur
- Restauration de section par mise en place d'un cordon d'hélophytes

Ripisylve

- Abattage
- Abattage d'arbres instables
- Ripisylve par gestion de la repousse spontanée
- Plantation de boutures de saules


Protection de berge

- Suppression protections de berge/reprofilage
- Colmatage de brèches
- Tressage (1 étage)
- Fascinage (1 étage)
- Mise en place de peignes
- Suppression protections de berge/reprofilage

Protection rapprochée

- Aménagement d'abreuvoir
- Aménagement de pompe à museau
- Aménagement de passage à gué
- Retrait de clôtures en travers
- Pose de clôture avec passage d'homme
- Déplacement de clôture

PROG E 04- Course / Communes : Doudeauville, Parenty



Entretien léger

- Sens d'écoulement
- Limites communales
- Limite des tronçons
- Objectif Agrion de Mercure

- Suppression de ligneux sur ouvrage
- Entretien de passe à poissons
- Retrait de gravats
- Suppression d'embâcle

A surveiller

- Ouvrage
- Pont
- Surveillance de points de repère


Ripisylve

- Elagage
- Elagage, recépage
- Recépage
- Débroussaillage
- Fauche
- Eradication de la Renouée du Japon

Protections de berge

- Entretien des protections en génie végétal
- Entretien des boutures de saules

PROG R 04- Course / Communes : Doudeauville, Parenty



Restauration

- Sens d'écoulement
- Limites communales
- Limite des tronçons
- Objectif Agrion de Mercure
- Mise en place d'une grille
- Création d'un ouvrage de prise d'eau - restitution
- Réfection d'ouvrages hydrauliques
- Suppression d'ouvrage
- Opération pilote RLC anguille
- Aménagement d'un passage d'homme
- Lit mineur**
- Mise en place de seuils rustiques
- Remise en état suite à une extraction en lit majeur
- Restauration de section par mise en place d'un cordon d'hélophytes


Ripisylve

- Abattage
- Abattage d'arbres instables
- Ripisylve par gestion de la repousse spontanée
- Plantation de boutures de saules
- Protection de berge**
- Suppression protections de berge/reprofilage
- Colmatage de brèches
- Tressage (1 étage)
- Fascinage (1 étage)
- Mise en place de peignes
- Suppression protections de berge/reprofilage

Protection rapprochée


- Aménagement d'abreuvoir
- Aménagement de pompe à museau
- Aménagement de passage à gué
- Retrait de clôtures en travers
- Pose de clôture avec passage d'homme
- Déplacement de clôture

PROG E 05- Course / Commune : Parenty



<ul style="list-style-type: none"> Sens d'écoulement Limites communales Limite des tronçons Objectif Agrion de Mercure 	<p>Entretien léger</p> <ul style="list-style-type: none"> Suppression de ligneux sur ouvrage Entretien de passe à poissons Retrait de gravats Suppression d'embâcle <p>A surveiller</p> <ul style="list-style-type: none"> Ouvrage Pont Surveillance de points de repère 	<p>Ripisylve</p> <ul style="list-style-type: none"> Elagage Elagage, recépage Recépage Débroussaillage Fauche Eradication de la Renouée du Japon <p>Protections de berge</p> <ul style="list-style-type: none"> Entretien des protections en génie végétal Entretien des boutures de saules
--	--	---

PROG R 05- Course / Commune : Parenty



Restauration

- Sens d'écoulement
- Limites communales
- Limite des tronçons
- Objectif Agrion de Mercure
- Mise en place d'une grille
- Création d'un ouvrage de prise d'eau - restitution
- Réfection d'ouvrages hydrauliques
- Suppression d'ouvrage
- Opération pilote RLC anguille
- Aménagement d'un passage d'homme
- Lit mineur**
- Mise en place de seuils rustiques
- Remise en état suite à une extraction en lit majeur
- Restauration de section par mise en place d'un cordon d'hélophytes

Ripisylve

- Abattage
- Abattage d'arbres instables
- Ripisylve par gestion de la repousse spontanée
- Plantation de boutures de saules


Protection de berge

- Suppression protections de berge/reprofilage
- Colmatage de brèches
- Tressage (1 étage)
- Fascinage (1 étage)
- Mise en place de peignes
- Suppression protections de berge/reprofilage

Protection rapprochée

- Aménagement d'abreuvoir
- Aménagement de pompe à museau
- Aménagement de passage à gué
- Retrait de clôtures en travers
- Pose de clôture avec passage d'homme
- Déplacement de clôture

PROG E 06- Course / Commune : Parenty



Entretien léger

-  Suppression de ligneux sur ouvrage
-  Entretien de passe à poissons
-  Retrait de gravats
-  Suppression d'embâcle

A surveiller

-  Ouvrage
-  Pont
-  Surveillance de points de repère

Ripisylve


-  Elagage
-  Elagage, recépage
-  Recépage
-  Débroussaillage
-  Fauche
-  Eradication de la Renouée du Japon

Protections de berge

-  Entretien des protections en génie végétal
-  Entretien des boutures de saules

-  Sens d'écoulement
-  Limites communales
-  Limite des tronçons
-  Objectif Agrion de Mercure

PROG R 06- Course / Commune : Parenty



Restauration

- Sens d'écoulement
- Limites communales
- Limite des tronçons
- Objectif Agrion de Mercure
- Mise en place d'une grille
- Création d'un ouvrage de prise d'eau - restitution
- Réfection d'ouvrages hydrauliques
- Suppression d'ouvrage
- Opération pilote RLC anguille
- Aménagement d'un passage d'homme
- Lit mineur**
- Mise en place de seuils rustiques
- Remise en état suite à une extraction en lit majeur
- Restauration de section par mise en place d'un cordon d'hélophytes

Ripisylve

- Abattage
- Abattage d'arbres instables
- Ripisylve par gestion de la repousse spontanée
- Plantation de boutures de saules


Protection de berge

- Suppression protections de berge/reprofilage
- Colmatage de brèches
- Tressage (1 étage)
- Fascinage (1 étage)
- Mise en place de peignes
- Suppression protections de berge/reprofilage

Protection rapprochée

- Aménagement d'abreuvoir
- Aménagement de pompe à museau
- Aménagement de passage à gué
- Retrait de clôtures en travers
- Pose de clôture avec passage d'homme
- Déplacement de clôture

PROG E 07- Course - Carnoise / Communes : Parenty, Bezinghem



Entretien léger

- Sens d'écoulement
- Limites communales
- Limite des tronçons
- Objectif Agrion de Mercure

A surveiller

- Ouvrage
- Pont
- Surveillance de points de repère
- Suppression de ligneux sur ouvrage
- Entretien de passe à poissons
- Retrait de gravats
- Suppression d'embâcle


Ripisylve

- Elagage
- Elagage, recépage
- Recépage
- Débroussaillage
- Fauche
- Eradication de la Renouée du Japon

Protections de berge

- Entretien des protections en génie végétal
- Entretien des boutures de saules

PROG R 07- Course - Carnoise / Communes : Parenty, Bezinghem



Restauration

- Sens d'écoulement
- Limites communales
- Limite des tronçons
- Objectif Agrion de Mercure
- Mise en place d'une grille
- Création d'un ouvrage de prise d'eau - restitution
- Réfection d'ouvrages hydrauliques
- Suppression d'ouvrage

- Opération pilote RLC anguille
- Aménagement d'un passage d'homme

Lit mineur

- Mise en place de seuils rustiques
- Remise en état suite à une extraction en lit majeur
- Restauration de section par mise en place d'un cordon d'hélophytes

Ripisylve

- Abattage
- Abattage d'arbres instables
- Ripisylve par gestion de la repousse spontanée
- Plantation de boutures de saules


Protection de berge

- Suppression protections de berge/reprofilage
- Colmatage de brèches
- Tressage (1 étage)
- Fascinage (1 étage)
- Mise en place de peignes
- Suppression protections de berge/reprofilage

Protection rapprochée

- Aménagement d'abreuvoir
- Aménagement de pompe à museau
- Aménagement de passage à gué
- Retrait de clôtures en travers
- Pose de clôture avec passage d'homme
- Déplacement de clôture

PROG E 08- Course - Baillons / Communes : Beussent, Enquin-sur-Baillons



Entretien léger

-  Suppression de ligneux sur ouvrage
-  Entretien de passe à poissons
-  Retrait de gravats
-  Suppression d'embâcle

A surveiller

-  Ouvrage
-  Pont
-  Surveillance de points de repère

Ripisylve


-  Elagage
-  Elagage, recépage
-  Recépage
-  Débroussaillage
-  Fauche
-  Eradication de la Renouée du Japon

Protections de berge

-  Entretien des protections en génie végétal
-  Entretien des boutures de saules

-  Sens d'écoulement
-  Limites communales
-  Limite des tronçons
-  Objectif Agrion de Mercure

PROG R 08- Course - Baillons / Communes : Beussent, Enquin-sur-Baillons



Restauration

- Sens d'écoulement
- Limites communales
- Limite des tronçons
- Objectif Agrion de Mercure

- Mise en place d'une grille
- Création d'un ouvrage de prise d'eau - restitution
- Réfection d'ouvrages hydrauliques
- Suppression d'ouvrage

- Opération pilote RLC anguille

- Aménagement d'un passage d'homme

Lit mineur

- Mise en place de seuils rustiques
- Remise en état suite à une extraction en lit majeur
- Restauration de section par mise en place d'un cordon d'hélophytes

Ripisylve

- Abattage
- Abattage d'arbres instables
- Ripisylve par gestion de la repousse spontanée
- Plantation de boutures de saules


Protection de berge

- Suppression protections de berge/reprofilage
- Colmatage de brèches
- Tressage (1 étage)
- Fascinage (1 étage)
- Mise en place de peignes
- Suppression protections de berge/reprofilage

Protection rapprochée


- Aménagement d'abreuvoir
- Aménagement de pompe à museau
- Aménagement de passage à gué
- Retrait de clôtures en travers
- Pose de clôture avec passage d'homme
- Déplacement de clôture

PROG E 09- Course - Baillons / Commune : Beussent




<ul style="list-style-type: none"> Sens d'écoulement Limites communales Limite des tronçons Objectif Agrion de Mercure 	<p>Entretien léger</p> <ul style="list-style-type: none"> Suppression de ligneux sur ouvrage Entretien de passe à poissons Retrait de gravats Suppression d'embâcle <p>A surveiller</p> <ul style="list-style-type: none"> Ouvrage Pont Surveillance de points de repère 	<p>Ripisylve</p> <ul style="list-style-type: none"> Elagage Elagage, recépage Recépage Débroussaillage Fauche Eradication de la Renouée du Japon <p>Protections de berge</p> <ul style="list-style-type: none"> Entretien des protections en génie végétal Entretien des boutures de saules
--	--	---

PROG R 09- Course - Baillons / Commune : Beussent



Restauration		Ripisylve		Protection rapprochée	
Sens d'écoulement	Mise en place d'une grille	Abattage	Aménagement d'abreuvoir	Aménagement de pompe à museau	Aménagement de passage à gué
Limites communales	Création d'un ouvrage de prise d'eau - restitution	Abattage d'arbres instables	Aménagement de passage à gué	Aménagement de passage à gué	Retrait de clôtures en travers
Limite des tronçons	Réfection d'ouvrages hydrauliques	Ripisylve par gestion de la repousse spontanée	Retrait de clôtures en travers	Retrait de clôtures en travers	Pose de clôture avec passage d'homme
Objectif Agrion de Mercure	Suppression d'ouvrage	Plantation de boutures de saules	Pose de clôture avec passage d'homme	Pose de clôture avec passage d'homme	Déplacement de clôture
	Opération pilote RLC anguille	Protection de berge	Déplacement de clôture		
	Aménagement d'un passage d'homme	Suppression protections de berge/reprofilage			
	Lit mineur	Colmatage de brèches			
	Mise en place de seuils rustiques	Tressage (1 étage)			
	Remise en état suite à une extraction en lit majeur	Fascinage (1 étage)			
	Restauration de section par mise en place d'un cordon d'hélophytes	Mise en place de peignes			
		Suppression protections de berge/reprofilage			

PROG E 10- Course - Baillons / Commune : Beussent



Entretien léger

-  Suppression de ligneux sur ouvrage
-  Entretien de passe à poissons
-  Retrait de gravats
-  Suppression d'embâcle

A surveiller

-  Ouvrage
-  Pont
-  Surveillance de points de repère

Ripisylve

-  Elagage
-  Elagage, recépage
-  Recépage
-  Débroussaillage
-  Fauche
-  Eradication de la Renouée du Japon

Protections de berge

-  Entretien des protections en génie végétal
-  Entretien des boutures de saules


 Sens d'écoulement

 Limites communales

 Limite des tronçons

 Objectif Agrion de Mercure

PROG R 10- Course - Baillons / Commune : Beussent



Restauration

- Sens d'écoulement
- Limites communales
- Limite des tronçons
- Objectif Agrion de Mercure
- Mise en place d'une grille
- Création d'un ouvrage de prise d'eau - restitution
- Réfection d'ouvrages hydrauliques
- Suppression d'ouvrage

Lit mineur

- Mise en place de seuils rustiques
- Remise en état suite à une extraction en lit majeur
- Restauration de section par mise en place d'un cordon d'hélophytes

Ripisylve

- Abattage
- Abattage d'arbres instables
- Ripisylve par gestion de la repousse spontanée
- Plantation de boutures de saules


Protection de berge

- Suppression protections de berge/reprofilage
- Colmatage de brèches
- Tressage (1 étage)
- Fascinage (1 étage)
- Mise en place de peignes
- Suppression protections de berge/reprofilage

Protection rapprochée


- Aménagement d'abreuvoir
- Aménagement de pompe à museau
- Aménagement de passage à gué
- Retrait de clôtures en travers
- Pose de clôture avec passage d'homme
- Déplacement de clôture

PROG E 11- Course / Commune : Beussent




	Sens d'écoulement		Suppression de ligneux sur ouvrage		Elagage
	Limites communales		Entretien de passe à poissons		Elagage, recépage
	Limite des tronçons		Retrait de gravats		Recépage
	Objectif Agrion de Mercure		Suppression d'embâcle		Débroussaillage
		A surveiller			Fauche
			Ouvrage		Eradication de la Renouée du Japon
			Pont	Protections de berge	
			Surveillance de points de repère		Entretien des protections en génie végétal
					Entretien des boutures de saules

PROG R 11- Course / Commune : Beussent




Restauration		Ripisylve		Protection rapprochée	
	Sens d'écoulement		Abattage		Aménagement d'abreuvoir
	Limites communales		Abattage d'arbres instables		Aménagement de pompe à museau
	Limite des tronçons		Ripisylve par gestion de la repousse spontanée		Aménagement de passage à gué
	Objectif Agrion de Mercure		Plantation de boutures de saules		Retrait de clôtures en travers
	Mise en place d'une grille		Suppression protections de berge/reprofilage		Pose de clôture avec passage d'homme
	Création d'un ouvrage de prise d'eau - restitution		Colmatage de brèches		Déplacement de clôture
	Réfection d'ouvrages hydrauliques		Tressage (1 étage)		
	Suppression d'ouvrage		Fascinage (1 étage)		
	Opération pilote RLC anguille		Mise en place de peignes		
	Aménagement d'un passage d'homme		Suppression protections de berge/reprofilage		
	Mise en place de seuils rustiques				
	Remise en état suite à une extraction en lit majeur				
	Restauration de section par mise en place d'un cordon d'hélophytes				

PROG E 12- Course - Ruisseau des Fontaines / Communes : Beussent, Inxent



Entretien léger		Ripisylve	
	Sens d'écoulement		Elagage
	Limites communales		Elagage, recépage
	Limite des tronçons		Recépage
	Objectif Agrion de Mercure		Débroussaillage
	Suppression de ligneux sur ouvrage		Fauche
	Entretien de passe à poissons		Eradication de la Renouée du Japon
	Retrait de gravats	Protections de berge	
	Suppression d'embâcle		Entretien des protections en génie végétal
A surveiller			Entretien des boutures de saules
	Ouvrage		
	Pont		
	Surveillance de points de repère		

PROG R 12- Course - Ruisseau des Fontaines / Communes : Beussent, Inxent



Restauration

- Sens d'écoulement
- Limites communales
- Limite des tronçons
- Objectif Agrion de Mercure
- Mise en place d'une grille
- Création d'un ouvrage de prise d'eau - restitution
- Réfection d'ouvrages hydrauliques
- Suppression d'ouvrage

Lit mineur

- Opération pilote RLC anguille
- Aménagement d'un passage d'homme
- Mise en place de seuils rustiques
- Remise en état suite à une extraction en lit majeur
- Restauration de section par mise en place d'un cordon d'hélophytes

Ripisylve

- Abattage
- Abattage d'arbres instables
- Ripisylve par gestion de la repousse spontanée
- Plantation de boutures de saules


Protection de berge

- Suppression protections de berge/reprofilage
- Colmatage de brèches
- Tressage (1 étage)
- Fascinage (1 étage)
- Mise en place de peignes
- Suppression protections de berge/reprofilage

Protection rapprochée

- Aménagement d'abreuvoir
- Aménagement de pompe à museau
- Aménagement de passage à gué
- Retrait de clôtures en travers
- Pose de clôture avec passage d'homme
- Déplacement de clôture

PROG E 13- Course - Ruisseau des Fontaines / Commune : Inxent



Entretien léger

- Sens d'écoulement
- Limites communales
- Limite des tronçons
- Objectif Agrion de Mercure

- Suppression de ligneux sur ouvrage
- Entretien de passe à poissons
- Retrait de gravats
- Suppression d'embâcle

A surveiller

- Ouvrage
- Pont
- Surveillance de points de repère


Ripisylve

- Elagage
- Elagage, recépage
- Recépage
- Débroussaillage
- Fauche
- Eradication de la Renouée du Japon

Protections de berge

- Entretien des protections en génie végétal
- Entretien des boutures de saules

PROG R 13- Course - Ruisseau des Fontaines / Commune : Inxent



Restauration

- Sens d'écoulement
- Limites communales
- Limite des tronçons
- Objectif Agrion de Mercure
- Mise en place d'une grille
- Création d'un ouvrage de prise d'eau - restitution
- Réfection d'ouvrages hydrauliques
- Suppression d'ouvrage

Lit mineur

- Mise en place de seuils rustiques
- Remise en état suite à une extraction en lit majeur
- Restauration de section par mise en place d'un cordon d'hélophytes

Ripisylve

- Abattage
- Abattage d'arbres instables
- Ripisylve par gestion de la repousse spontanée
- Plantation de boutures de saules


Protection de berge

- Suppression protections de berge/reprofilage
- Colmatage de brèches
- Tressage (1 étage)
- Fascinage (1 étage)
- Mise en place de peignes
- Suppression protections de berge/reprofilage

Protection rapprochée


- Aménagement d'abreuvoir
- Aménagement de pompe à museau
- Aménagement de passage à gué
- Retrait de clôtures en travers
- Pose de clôture avec passage d'homme
- Déplacement de clôture

PROG E 14- Course - Ruisseau des Fontaines / Communes : Inxent, Recques-sur-Course



	Sens d'écoulement		Suppression de ligneux sur ouvrage		Elagage
	Limites communales		Entretien de passe à poissons		Elagage, recépage
	Limite des tronçons		Retrait de gravats		Recépage
	Objectif Agrion de Mercure		Suppression d'embâcle		Débroussaillage
		A surveiller			Fauche
			Ouvrage		Eradication de la Renouée du Japon
			Pont	Protections de berge	
			Surveillance de points de repère		Entretien des protections en génie végétal
					Entretien des boutures de saules

PROG R 14- Course - Ruisseau des Fontaines / Communes : Inxent, Recques-sur-Course



Restauration

- Sens d'écoulement
- Limites communales
- Limite des tronçons
- Objectif Agrion de Mercure
- Mise en place d'une grille
- Création d'un ouvrage de prise d'eau - restitution
- Réfection d'ouvrages hydrauliques
- Suppression d'ouvrage
- Opération pilote RLC anguille
- Aménagement d'un passage d'homme
- Lit mineur**
- Mise en place de seuils rustiques
- Remise en état suite à une extraction en lit majeur
- Restauration de section par mise en place d'un cordon d'hélophytes

Ripisylve

- Abattage
- Abattage d'arbres instables
- Ripisylve par gestion de la repousse spontanée
- Plantation de boutures de saules


Protection de berge

- Suppression protections de berge/reprofilage
- Colmatage de brèches
- Tressage (1 étage)
- Fascinage (1 étage)
- Mise en place de peignes
- Suppression protections de berge/reprofilage

Protection rapprochée


- Aménagement d'abreuvoir
- Aménagement de pompe à museau
- Aménagement de passage à gué
- Retrait de clôtures en travers
- Pose de clôture avec passage d'homme
- Déplacement de clôture

PROG E 15- Course - Ruisseau des Fontaines / Commune : Recques-sur-Course




<p> Sens d'écoulement</p> <p> Limites communales</p> <p> Limite des tronçons</p> <p> Objectif Agrion de Mercure</p>	<p>Entretien léger</p> <p> Suppression de ligneux sur ouvrage</p> <p> Entretien de passe à poissons</p> <p> Retrait de gravats</p> <p> Suppression d'embâcle</p> <p>A surveiller</p> <p> Ouvrage</p> <p> Pont</p> <p> Surveillance de points de repère</p>	<p>Ripisylve</p> <p> Elagage</p> <p> Elagage, recépage</p> <p> Recépage</p> <p> Débroussaillage</p> <p> Fauche</p> <p> Eradication de la Renouée du Japon</p> <p>Protections de berge</p> <p> Entretien des protections en génie végétal</p> <p> Entretien des boutures de saules</p>
---	--	---

PROG R 15- Course - Ruisseau des Fontaines / Commune : Recques-sur-Course



Restauration		Ripisylve		Protection rapprochée	
	Sens d'écoulement		Abattage		Aménagement d'abreuvoir
	Limites communales		Abattage d'arbres instables		Aménagement de pompe à museau
	Limite des tronçons		Ripisylve par gestion de la repousse spontanée		Aménagement de passage à gué
	Objectif Agrion de Mercure		Plantation de boutures de saules		Retrait de clôtures en travers
	Opération pilote RLC anguille		Suppression protections de berge/reprofilage		Pose de clôture avec passage d'homme
	Aménagement d'un passage d'homme		Colmatage de brèches		Déplacement de clôture
	Mise en place de seuils rustiques		Tressage (1 étage)		
	Remise en état suite à une extraction en lit majeur		Fascinage (1 étage)		
	Restauration de section par mise en place d'un cordon d'hélophytes		Mise en place de peignes		
			Suppression protections de berge/reprofilage		

PROG E 16- Course - Bimoise / Communes : Recques-sur-Course, Montcavrel, Estréelles



Entretien léger

- Sens d'écoulement
- Limites communales
- Limite des tronçons
- Objectif Agrion de Mercure

A surveiller


- Ouvrage
- Pont
- Surveillance de points de repère

- Suppression de ligneux sur ouvrage
- Entretien de passe à poissons
- Retrait de gravats
- Suppression d'embâcle

Ripisylve


- Elagage
 - Elagage, recépage
 - Recépage
 - Débroussaillage
 - Fauche
 - Eradication de la Renouée du Japon
- Protections de berge**
- Entretien des protections en génie végétal
 - Entretien des boutures de saules

PROG R 16- Course - Bimoise / Communes : Recques-sur-Course, Montcavrel, Estréelles



Restauration		Ripisylve	Protection rapprochée
Sens d'écoulement	Mise en place d'une grille	Abattage	Aménagement d'abreuvoir
Limites communales	Création d'un ouvrage de prise d'eau - restitution	Abattage d'arbres instables	Aménagement de pompe à museau
Limite des tronçons	Réfection d'ouvrages hydrauliques	Ripisylve par gestion de la repousse spontanée	Aménagement de passage à gué
Objectif Agrion de Mercure	Suppression d'ouvrage	Plantation de boutures de saules	Retrait de clôtures en travers
	Opération pilote RLC anguille	Protection de berge	Pose de clôture avec passage d'homme
	Aménagement d'un passage d'homme	Suppression protections de berge/reprofilage	Déplacement de clôture
	Lit mineur	Colmatage de brèches	
	Mise en place de seuils rustiques	Tressage (1 étage)	
	Remise en état suite à une extraction en lit majeur	Fascinage (1 étage)	
	Restauration de section par mise en place d'un cordon d'hélophytes	Mise en place de peignes	
		Suppression protections de berge/reprofilage	

PROG E 17- Course / Communes : Montcavrel, Estréelles, Estrée



Entretien léger

- Sens d'écoulement
- Limites communales
- Limite des tronçons
- Objectif Agrion de Mercure

- Suppression de ligneux sur ouvrage
- Entretien de passe à poissons
- Retrait de gravats
- Suppression d'embâcle

A surveiller

- Ouvrage
- Pont
- Surveillance de points de repère


Ripisylve

- Elagage
- Elagage, recépage
- Recépage
- Débroussaillage
- Fauche
- Eradication de la Renouée du Japon

Protections de berge

- Entretien des protections en génie végétal
- Entretien des boutures de saules

PROG R 17- Course / Communes : Montcavrel, Estréelles, Estrée



Restauration

- Sens d'écoulement
- Limites communales
- Limite des tronçons
- Objectif Agrion de Mercure

- Mise en place d'une grille
- Création d'un ouvrage de prise d'eau - restitution
- Réfection d'ouvrages hydrauliques
- Suppression d'ouvrage

- Opération pilote RLC anguille

- Aménagement d'un passage d'homme

Lit mineur

- Mise en place de seuils rustiques
- Remise en état suite à une extraction en lit majeur
- Restauration de section par mise en place d'un cordon d'hélophytes

Ripisylve

- Abattage
- Abattage d'arbres instables
- Ripisylve par gestion de la repousse spontanée
- Plantation de boutures de saules


Protection de berge

- Suppression protections de berge/reprofilage
- Colmatage de brèches
- Tressage (1 étage)
- Fascinage (1 étage)
- Mise en place de peignes
- Suppression protections de berge/reprofilage

Protection rapprochée


- Aménagement d'abreuvoir
- Aménagement de pompe à museau
- Aménagement de passage à gué
- Retrait de clôtures en travers
- Pose de clôture avec passage d'homme
- Déplacement de clôture

PROG E 18- Course / Communes : Estréelles, Estrée




	Sens d'écoulement		Suppression de ligneux sur ouvrage		Elagage
	Limites communales		Entretien de passe à poissons		Elagage, recépage
	Limite des tronçons		Retrait de gravats		Recépage
	Objectif Agrion de Mercure		Suppression d'embâcle		Débroussaillage
		A surveiller			Fauche
			Ouvrage		Eradication de la Renouée du Japon
			Pont	Protections de berge	
			Surveillance de points de repère		Entretien des protections en génie végétal
					Entretien des boutures de saules

PROG R 18- Course / Communes : Estréelles, Estrée




Restauration		Ripisylve		Protection rapprochée	
Sens d'écoulement	Mise en place d'une grille	Abattage	Aménagement d'abreuvoir	Aménagement de pompe à museau	Aménagement de passage à gué
Limites communales	Création d'un ouvrage de prise d'eau - restitution	Abattage d'arbres instables	Aménagement de pompe à museau	Aménagement de passage à gué	Retrait de clôtures en travers
Limite des tronçons	Réfection d'ouvrages hydrauliques	Ripisylve par gestion de la repousse spontanée	Aménagement de passage à gué	Aménagement de passage à gué	Retrait de clôtures en travers
Objectif Agrion de Mercure	Suppression d'ouvrage	Plantation de boutures de saules	Retrait de clôtures en travers	Retrait de clôtures en travers	Retrait de clôtures en travers
	Opération pilote RLC anguille	Protection de berge	Pose de clôture avec passage d'homme	Pose de clôture avec passage d'homme	Pose de clôture avec passage d'homme
	Aménagement d'un passage d'homme	Suppression protections de berge/reprofilage	Déplacement de clôture	Déplacement de clôture	Déplacement de clôture
	Lit mineur	Colmatage de brèches			
	Mise en place de seuils rustiques	Tressage (1 étage)			
	Remise en état suite à une extraction en lit majeur	Fascinage (1 étage)			
	Restauration de section par mise en place d'un cordon d'hélophytes	Mise en place de peignes			
		Suppression protections de berge/reprofilage			

PROG E 19- Course / Communes : Estréelles, Estrée, Attin, Neuville-sous-Montreuil




Entretien léger		Ripisylve	
	Sens d'écoulement		Elagage
	Limites communales		Elagage, recépage
	Limite des tronçons		Recépage
	Objectif Agrion de Mercure		Débroussaillage
	Suppression de ligneux sur ouvrage		Fauche
	Entretien de passe à poissons		Eradication de la Renouée du Japon
	Retrait de gravats		Entretien des protections en génie végétal
	Suppression d'embâcle		Entretien des boutures de saules
A surveiller			
	Ouvrage		
	Pont		
	Surveillance de points de repère		

PROG E 20- Course / Communes : Attin, Neuville-sous-Montreuil



	Sens d'écoulement		Suppression de ligneux sur ouvrage		Elagage
	Limites communales		Entretien de passe à poissons		Elagage, recépage
	Limite des tronçons		Retrait de gravats		Recépage
	Objectif Agrion de Mercure		Suppression d'embâcle		Débroussaillage
		A surveiller			Fauche
			Ouvrage		Eradication de la Renouée du Japon
			Pont	Protections de berge	
			Surveillance de points de repère		Entretien des protections en génie végétal
					Entretien des boutures de saules

PROG R 20- Course / Communes : Attin, Neuville-sous-Montreuil



Restauration

- Sens d'écoulement
- Limites communales
- Limite des tronçons
- Objectif Agrion de Mercure

- Mise en place d'une grille
- Création d'un ouvrage de prise d'eau - restitution
- Réfection d'ouvrages hydrauliques
- Suppression d'ouvrage
- Opération pilote RLC anguille
- Aménagement d'un passage d'homme

Lit mineur

- Mise en place de seuils rustiques
- Remise en état suite à une extraction en lit majeur
- Restauration de section par mise en place d'un cordon d'hélophytes

Ripisylve

- Abattage
- Abattage d'arbres instables
- Ripisylve par gestion de la repousse spontanée
- Plantation de boutures de saules


Protection de berge

- Suppression protections de berge/reprofilage
- Colmatage de brèches
- Tressage (1 étage)
- Fascinage (1 étage)
- Mise en place de peignes
- Suppression protections de berge/reprofilage

Protection rapprochée


- Aménagement d'abreuvoir
- Aménagement de pompe à museau
- Aménagement de passage à gué
- Retrait de clôtures en travers
- Pose de clôture avec passage d'homme
- Déplacement de clôture

PROG E 21- Course / Communes : Attin, Neuville-sous-Montreuil



Entretien léger		Ripisylve	
	Sens d'écoulement		Elagage
	Limites communales		Elagage, recépage
	Limite des tronçons		Recépage
	Objectif Agrion de Mercure		Débroussaillage
	Suppression de ligneux sur ouvrage		Fauche
	Entretien de passe à poissons		Eradication de la Renouée du Japon
	Retrait de gravats		Entretien des protections en génie végétal
	Suppression d'embâcle		Entretien des boutures de saules
A surveiller			
	Ouvrage		
	Pont		
	Surveillance de points de repère		

PROG R 21- Course / Communes : Attin, Neuville-sous-Montreuil



Restauration

- Sens d'écoulement
- Limites communales
- Limite des tronçons
- Objectif Agrion de Mercure

- Mise en place d'une grille
- Création d'un ouvrage de prise d'eau - restitution
- Réfection d'ouvrages hydrauliques
- Suppression d'ouvrage

- Opération pilote RLC anguille
- Aménagement d'un passage d'homme

Lit mineur

- Mise en place de seuils rustiques
- Remise en état suite à une extraction en lit majeur
- Restauration de section par mise en place d'un cordon d'hélophytes

Ripisylve

- Abattage
- Abattage d'arbres instables
- Ripisylve par gestion de la repousse spontanée
- Plantation de boutures de saules



Protection de berge

- Suppression protections de berge/reprofilage
- Colmatage de brèches
- Tressage (1 étage)
- Fascinage (1 étage)
- Mise en place de peignes
- Suppression protections de berge/reprofilage

Protection rapprochée

- Aménagement d'abreuvoir
- Aménagement de pompe à museau
- Aménagement de passage à gué
- Retrait de clôtures en travers
- Pose de clôture avec passage d'homme
- Déplacement de clôture

PROG E 22- Carnoise / Commune : Bezinghem



Entretien léger

-  Suppression de ligneux sur ouvrage
-  Entretien de passe à poissons
-  Retrait de gravats
-  Suppression d'embâcle

A surveiller

-  Ouvrage
-  Pont
-  Surveillance de points de repère

Ripisylve


-  Elagage
-  Elagage, recépage
-  Recépage
-  Débroussaillage
-  Fauche
-  Eradication de la Renouée du Japon

Protections de berge

-  Entretien des protections en génie végétal
-  Entretien des boutures de saules

-  Sens d'écoulement
-  Limites communales
-  Limite des tronçons
-  Objectif Agrion de Mercure

PROG R 22- Carnoise / Commune : Bezinghem



Restauration

- Sens d'écoulement
- Limites communales
- Limite des tronçons
- Objectif Agrion de Mercure
- Mise en place d'une grille
- Création d'un ouvrage de prise d'eau - restitution
- Réfection d'ouvrages hydrauliques
- Suppression d'ouvrage
- Opération pilote RLC anguille
- Aménagement d'un passage d'homme
- Lit mineur**
- Mise en place de seuils rustiques
- Remise en état suite à une extraction en lit majeur
- Restauration de section par mise en place d'un cordon d'hélophytes

Ripisylve

- Abattage
- Abattage d'arbres instables
- Ripisylve par gestion de la repousse spontanée
- Plantation de boutures de saules


Protection de berge

- Suppression protections de berge/reprofilage
- Colmatage de brèches
- Tressage (1 étage)
- Fascinage (1 étage)
- Mise en place de peignes
- Suppression protections de berge/reprofilage

Protection rapprochée

- Aménagement d'abreuvoir
- Aménagement de pompe à museau
- Aménagement de passage à gué
- Retrait de clôtures en travers
- Pose de clôture avec passage d'homme
- Déplacement de clôture

PROG E 23- Carnoise - Course / Commune : Bezinghem



Entretien léger

- Sens d'écoulement
- Limites communales
- Limite des tronçons
- Objectif Agrion de Mercure

A surveiller


- Ouvrage
- Pont
- Surveillance de points de repère

- Suppression de ligneux sur ouvrage
- Entretien de passe à poissons
- Retrait de gravats
- Suppression d'embâcle

Ripisylve


- Elagage
 - Elagage, recépage
 - Recépage
 - Débroussaillage
 - Fauche
 - Eradication de la Renouée du Japon
- ## Protections de berge
- Entretien des protections en génie végétal
 - Entretien des boutures de saules

PROG R 23- Carnoise - Course / Commune : Bezinghem



Restauration		Ripisylve		Protection rapprochée	
	Sens d'écoulement		Abattage		Aménagement d'abreuvoir
	Limites communales		Abattage d'arbres instables		Aménagement de pompe à museau
	Limite des tronçons		Ripisylve par gestion de la repousse spontanée		Aménagement de passage à gué
	Objectif Agrion de Mercure		Plantation de boutures de saules		Retrait de clôtures en travers
	Opération pilote RLC anguille		Protection de berge		Pose de clôture avec passage d'homme
	Aménagement d'un passage d'homme		Suppression protections de berge/reprofilage		Déplacement de clôture
	Mise en place de seuils rustiques		Colmatage de brèches		
	Remise en état suite à une extraction en lit majeur		Tressage (1 étage)		
	Restauration de section par mise en place d'un cordon d'hélophytes		Fascinage (1 étage)		
			Mise en place de peignes		
			Suppression protections de berge/reprofilage		

PROG E 24- Baillons / Commune : Preures



Entretien léger

- Sens d'écoulement
- Limites communales
- Limite des tronçons
- Objectif Agrion de Mercure
- Suppression de ligneux sur ouvrage
- Entretien de passe à poissons
- Retrait de gravats
- Suppression d'embâcle

A surveiller

- Ouvrage
- Pont
- Surveillance de points de repère


Ripisylve

- Elagage
- Elagage, recépage
- Recépage
- Débroussaillage
- Fauche
- Eradication de la Renouée du Japon

Protections de berge

- Entretien des protections en génie végétal
- Entretien des boutures de saules

PROG R 24- Baillons / Commune : Preures



Restauration

- Sens d'écoulement
- Limites communales
- Limite des tronçons
- Objectif Agrion de Mercure

- Mise en place d'une grille
- Création d'un ouvrage de prise d'eau - restitution
- Réfection d'ouvrages hydrauliques
- Suppression d'ouvrage

- Opération pilote RLC anguille
- Aménagement d'un passage d'homme

Lit mineur

- Mise en place de seuils rustiques
- Remise en état suite à une extraction en lit majeur
- Restauration de section par mise en place d'un cordon d'hélophytes

Ripisylve

- Abattage
- Abattage d'arbres instables
- Ripisylve par gestion de la repousse spontanée
- Plantation de boutures de saules


Protection de berge

- Suppression protections de berge/reprofilage
- Colmatage de brèches
- Tressage (1 étage)
- Fascinage (1 étage)
- Mise en place de peignes
- Suppression protections de berge/reprofilage

Protection rapprochée

- Aménagement d'abreuvoir
- Aménagement de pompe à museau
- Aménagement de passage à gué
- Retrait de clôtures en travers
- Pose de clôture avec passage d'homme
- Déplacement de clôture

PROG E 25- Baillons / Commune : Preures



Entretien léger

- Sens d'écoulement
- Limites communales
- Limite des tronçons
- Objectif Agrion de Mercure

A surveiller

- Ouvrage
- Pont
- Surveillance de points de repère

- Suppression de ligneux sur ouvrage
- Entretien de passe à poissons
- Retrait de gravats
- Suppression d'embâcle


Ripisylve

- Elagage
- Elagage, recépage
- Recépage
- Débroussaillage
- Fauche
- Eradication de la Renouée du Japon

Protections de berge

- Entretien des protections en génie végétal
- Entretien des boutures de saules

PROG R 25- Baillons / Commune : Preures



Restauration

- Sens d'écoulement
- Limites communales
- Limite des tronçons
- Objectif Agrion de Mercure

- Mise en place d'une grille
- Création d'un ouvrage de prise d'eau - restitution
- Réfection d'ouvrages hydrauliques
- Suppression d'ouvrage

- Opération pilote RLC anguille

- Aménagement d'un passage d'homme

Lit mineur

- Mise en place de seuils rustiques
- Remise en état suite à une extraction en lit majeur
- Restauration de section par mise en place d'un cordon d'hélophytes

Ripisylve

- Abattage
- Abattage d'arbres instables
- Ripisylve par gestion de la repousse spontanée
- Plantation de boutures de saules


Protection de berge

- Suppression protections de berge/reprofilage
- Colmatage de brèches
- Tressage (1 étage)
- Fascinage (1 étage)
- Mise en place de peignes
- Suppression protections de berge/reprofilage

Protection rapprochée

- Aménagement d'abreuvoir
- Aménagement de pompe à museau
- Aménagement de passage à gué
- Retrait de clôtures en travers
- Pose de clôture avec passage d'homme
- Déplacement de clôture

PROG E 26- Baillons / Commune : Preures



Entretien léger

- Sens d'écoulement
- Limites communales
- Limite des tronçons
- Objectif Agrion de Mercure

- Suppression de ligneux sur ouvrage
- Entretien de passe à poissons
- Retrait de gravats
- Suppression d'embâcle

A surveiller

- Ouvrage
- Pont
- Surveillance de points de repère


Ripisylve

- Elagage
- Elagage, recépage
- Recépage
- Débroussaillage
- Fauche
- Eradication de la Renouée du Japon

Protections de berge

- Entretien des protections en génie végétal
- Entretien des boutures de saules

PROG E 27- Baillons / Communes : Preures, Enquin-sur-Baillons



Entretien léger

-  Suppression de ligneux sur ouvrage
-  Entretien de passe à poissons
-  Retrait de gravats
-  Suppression d'embâcle

A surveiller

-  Ouvrage
-  Pont
-  Surveillance de points de repère

Ripisylve


-  Elagage
-  Elagage, recépage
-  Recépage
-  Débroussaillage
-  Fauche
-  Eradication de la Renouée du Japon

Protections de berge

-  Entretien des protections en génie végétal
-  Entretien des boutures de saules


-  Sens d'écoulement
-  Limites communales
-  Limite des tronçons
-  Objectif Agrion de Mercure

PROG R 27- Baillons / Communes : Preures, Enquin-sur-Baillons



Restauration		Ripisylve		Protection rapprochée	
	Sens d'écoulement		Abattage		Aménagement d'abreuvoir
	Limites communales		Abattage d'arbres instables		Aménagement de pompe à museau
	Limite des tronçons		Ripisylve par gestion de la repousse spontanée		Aménagement de passage à gué
	Objectif Agrion de Mercure		Plantation de boutures de saules		Retrait de clôtures en travers
	Mise en place d'une grille		Création d'un ouvrage de prise d'eau - restitution		Pose de clôture avec passage d'homme
	Réfection d'ouvrages hydrauliques		Opération pilote RLC anguille		Déplacement de clôture
	Suppression d'ouvrage		Aménagement d'un passage d'homme		
	Opération pilote RLC anguille		Aménagement d'un passage d'homme		
	Mise en place de seuils rustiques		Aménagement d'un passage d'homme		
	Remise en état suite à une extraction en lit majeur		Aménagement d'un passage d'homme		
	Restauration de section par mise en place d'un cordon d'hélophytes		Aménagement d'un passage d'homme		
			Tressage (1 étage)		
			Fascinage (1 étage)		
			Mise en place de peignes		
			Suppression protections de berge/reprofilage		

PROG E 28- Baillons / Commune : Enquin-sur-Baillons



Entretien léger

-  Suppression de ligneux sur ouvrage
-  Entretien de passe à poissons
-  Retrait de gravats
-  Suppression d'embâcle

A surveiller

-  Ouvrage
-  Pont
-  Surveillance de points de repère

Ripisylve


-  Elagage
-  Elagage, recépage
-  Recépage
-  Débroussaillage
-  Fauche
-  Eradication de la Renouée du Japon

Protections de berge

-  Entretien des protections en génie végétal
-  Entretien des boutures de saules

-  Sens d'écoulement
-  Limites communales
-  Limite des tronçons
-  Objectif Agrion de Mercure

PROG R 28- Baillons / Commune : Enquin-sur-Baillons



Restauration

- Sens d'écoulement
- Limites communales
- Limite des tronçons
- Objectif Agrion de Mercure

- Mise en place d'une grille
- Création d'un ouvrage de prise d'eau - restitution
- Réfection d'ouvrages hydrauliques
- Suppression d'ouvrage
- Opération pilote RLC anguille
- Aménagement d'un passage d'homme

Lit mineur

- Mise en place de seuils rustiques
- Remise en état suite à une extraction en lit majeur
- Restauration de section par mise en place d'un cordon d'hélophytes

Ripisylve

- Abattage
- Abattage d'arbres instables
- Ripisylve par gestion de la repousse spontanée
- Plantation de boutures de saules


Protection de berge

- Suppression protections de berge/reprofilage
- Colmatage de brèches
- Tressage (1 étage)
- Fascinage (1 étage)
- Mise en place de peignes
- Suppression protections de berge/reprofilage

Protection rapprochée


- Aménagement d'abreuvoir
- Aménagement de pompe à museau
- Aménagement de passage à gué
- Retrait de clôtures en travers
- Pose de clôture avec passage d'homme
- Déplacement de clôture

PROG E 29- Bimoise / Communes : Bimont, Clenleu



<ul style="list-style-type: none"> Sens d'écoulement Limites communales Limite des tronçons Objectif Agrion de Mercure 	<p>Entretien léger</p> <ul style="list-style-type: none"> Suppression de ligneux sur ouvrage Entretien de passe à poissons Retrait de gravats Suppression d'embâcle <p>A surveiller</p> <ul style="list-style-type: none"> Ouvrage Pont Surveillance de points de repère 	<p>Ripisylve</p> <ul style="list-style-type: none"> Elagage Elagage, recépage Recépage Débroussaillage Fauche Eradication de la Renouée du Japon <p>Protections de berge</p> <ul style="list-style-type: none"> Entretien des protections en génie végétal Entretien des boutures de saules
--	--	---

PROG R 29- Bimoise / Communes : Bimont, Clenleu



Restauration

- Sens d'écoulement
- Limites communales
- Limite des tronçons
- Objectif Agrion de Mercure
- Mise en place d'une grille
- Création d'un ouvrage de prise d'eau - restitution
- Réfection d'ouvrages hydrauliques
- Suppression d'ouvrage
- Opération pilote RLC anguille
- Aménagement d'un passage d'homme
- Lit mineur**
- Mise en place de seuils rustiques
- Remise en état suite à une extraction en lit majeur
- Restauration de section par mise en place d'un cordon d'hélophytes


Ripisylve

- Abattage
- Abattage d'arbres instables
- Ripisylve par gestion de la repousse spontanée
- Plantation de boutures de saules
- Protection de berge**
- Suppression protections de berge/reprofilage
- Colmatage de brèches
- Tressage (1 étage)
- Fascinage (1 étage)
- Mise en place de peignes
- Suppression protections de berge/reprofilage

Protection rapprochée


- Aménagement d'abreuvoir
- Aménagement de pompe à museau
- Aménagement de passage à gué
- Retrait de clôtures en travers
- Pose de clôture avec passage d'homme
- Déplacement de clôture

PROG E 30- Bimoise / Commune : Clenleu




<p> Sens d'écoulement</p> <p> Limites communales</p> <p> Limite des tronçons</p> <p> Objectif Agrion de Mercure</p>	<p>Entretien léger</p> <p> Suppression de ligneux sur ouvrage</p> <p> Entretien de passe à poissons</p> <p> Retrait de gravats</p> <p> Suppression d'embâcle</p> <p>A surveiller</p> <p> Ouvrage</p> <p> Pont</p> <p> Surveillance de points de repère</p>	<p>Ripisylve</p> <p> Elagage</p> <p> Elagage, recépage</p> <p> Recépage</p> <p> Débroussaillage</p> <p> Fauche</p> <p> Eradication de la Renouée du Japon</p> <p>Protections de berge</p> <p> Entretien des protections en génie végétal</p> <p> Entretien des boutures de saules</p>
---	--	---

PROG E 31- Bimoise / Communes : Clenleu, Alette



<ul style="list-style-type: none"> Sens d'écoulement Limites communales Limite des tronçons Objectif Agrion de Mercure 	<p>Entretien léger</p> <ul style="list-style-type: none"> Suppression de ligneux sur ouvrage Entretien de passe à poissons Retrait de gravats Suppression d'embâcle <p>A surveiller</p> <ul style="list-style-type: none"> Ouvrage Pont Surveillance de points de repère 	<p>Ripisylve</p> <ul style="list-style-type: none"> Elagage Elagage, recépage Recépage Débroussaillage Fauche Eradication de la Renouée du Japon <p>Protections de berge</p> <ul style="list-style-type: none"> Entretien des protections en génie végétal Entretien des boutures de saules
--	--	---

PROG R 31- Bimoise / Communes : Clenleu, Alette



Restauration

- Sens d'écoulement
- Limites communales
- Limite des tronçons
- Objectif Agrion de Mercure

- Mise en place d'une grille
- Création d'un ouvrage de prise d'eau - restitution
- Réfection d'ouvrages hydrauliques
- Suppression d'ouvrage
- Opération pilote RLC anguille
- Aménagement d'un passage d'homme

Lit mineur

- Mise en place de seuils rustiques
- Remise en état suite à une extraction en lit majeur
- Restauration de section par mise en place d'un cordon d'hélophytes

Ripisylve

- Abattage
- Abattage d'arbres instables
- Ripisylve par gestion de la repousse spontanée
- Plantation de boutures de saules


Protection de berge

- Suppression protections de berge/reprofilage
- Colmatage de brèches
- Tressage (1 étage)
- Fascinage (1 étage)
- Mise en place de peignes
- Suppression protections de berge/reprofilage

Protection rapprochée


- Aménagement d'abreuvoir
- Aménagement de pompe à museau
- Aménagement de passage à gué
- Retrait de clôtures en travers
- Pose de clôture avec passage d'homme
- Déplacement de clôture

PROG E 32- Bimoise / Commune : Alette




	Sens d'écoulement		Suppression de ligneux sur ouvrage		Ripisylve
	Limites communales		Entretien de passe à poissons		Elagage
	Limite des tronçons		Retrait de gravats		Elagage, recépage
	Objectif Agrion de Mercure		Suppression d'embâcle		Recépage
		A surveiller			Débroussaillage
			Ouvrage		Fauche
			Pont		Eradication de la Renouée du Japon
			Surveillance de points de repère	Protections de berge	
					Entretien des protections en génie végétal
					Entretien des boutures de saules

PROG R 32- Bimoise / Commune : Alette




Restauration		Ripisylve		Protection rapprochée	
	Sens d'écoulement		Abattage		Aménagement d'abreuvoir
	Limites communales		Abattage d'arbres instables		Aménagement de pompe à museau
	Limite des tronçons		Ripisylve par gestion de la repousse spontanée		Aménagement de passage à gué
	Objectif Agrion de Mercure		Plantation de boutures de saules		Retrait de clôtures en travers
	Opération pilote RLC anguille		Suppression protections de berge/reprofilage		Pose de clôture avec passage d'homme
	Aménagement d'un passage d'homme		Colmatage de brèches		Déplacement de clôture
Lit mineur			Tressage (1 étage)		
	Mise en place de seuils rustiques		Fascinage (1 étage)		
	Remise en état suite à une extraction en lit majeur		Mise en place de peignes		
	Restauration de section par mise en place d'un cordon d'hélophytes		Suppression protections de berge/reprofilage		

PROG E 33- Bimoise / Commune : Alette




<p>Entretien léger</p> <ul style="list-style-type: none"> Suppression de ligneux sur ouvrage Entretien de passe à poissons Retrait de gravats Suppression d'embâcle <p>A surveiller</p> <ul style="list-style-type: none"> Ouvrage Pont Surveillance de points de repère 	<p>Ripisylve</p> <ul style="list-style-type: none"> Elagage Elagage, recépage Recépage Débroussaillage Fauche Eradication de la Renouée du Japon <p>Protections de berge</p> <ul style="list-style-type: none"> Entretien des protections en génie végétal Entretien des boutures de saules
--	---

PROG R 33- Bimoise / Commune : Alette




Restauration		Ripisylve		Protection rapprochée	
	Sens d'écoulement		Abattage		Aménagement d'abreuvoir
	Limites communales		Abattage d'arbres instables		Aménagement de pompe à museau
	Limite des tronçons		Ripisylve par gestion de la repousse spontanée		Aménagement de passage à gué
	Objectif Agrion de Mercure		Plantation de boutures de saules		Retrait de clôtures en travers
	Opération pilote RLC anguille	Protection de berge			Pose de clôture avec passage d'homme
	Aménagement d'un passage d'homme		Suppression protections de berge/reprofilage		Déplacement de clôture
Lit mineur			Colmatage de brèches		
	Mise en place de seuils rustiques		Tressage (1 étage)		
	Remise en état suite à une extraction en lit majeur		Fascinage (1 étage)		
	Restauration de section par mise en place d'un cordon d'hélophytes		Mise en place de peignes		
			Suppression protections de berge/reprofilage		

PROG E 34- Bimoise / Commune : Alette




	Sens d'écoulement		Suppression de ligneux sur ouvrage		Elagage
	Limites communales		Entretien de passe à poissons		Elagage, recépage
	Limite des tronçons		Retrait de gravats		Recépage
	Objectif Agrion de Mercure		Suppression d'embâcle		Débroussaillage
		A surveiller			Fauche
			Ouvrage		Eradication de la Renouée du Japon
			Pont	Protections de berge	
			Surveillance de points de repère		Entretien des protections en génie végétal
					Entretien des boutures de saules

PROG R 34- Bimoise / Commune : Alette



Restauration		Ripisylve		Protection rapprochée	
	Sens d'écoulement		Abattage		Aménagement d'abreuvoir
	Limites communales		Abattage d'arbres instables		Aménagement de pompe à museau
	Limite des tronçons		Ripisylve par gestion de la repousse spontanée		Aménagement de passage à gué
	Objectif Agrion de Mercure		Plantation de boutures de saules		Retrait de clôtures en travers
	Opération pilote RLC anguille		Protection de berge		Pose de clôture avec passage d'homme
	Aménagement d'un passage d'homme		Suppression protections de berge/reprofilage		Déplacement de clôture
	Lit mineur		Colmatage de brèches		
	Mise en place de seuils rustiques		Tressage (1 étage)		
	Remise en état suite à une extraction en lit majeur		Fascinage (1 étage)		
	Restauration de section par mise en place d'un cordon d'hélophytes		Mise en place de peignes		
			Suppression protections de berge/reprofilage		

PROG E 35- Bimoise / Communes : Alette, Montcavrel



Entretien léger

- Sens d'écoulement
- Limites communales
- Limite des tronçons
- Objectif Agrion de Mercure

A surveiller

- Suppression de ligneux sur ouvrage
- Entretien de passe à poissons
- Retrait de gravats
- Suppression d'embâcle
- Ouvrage
- Pont
- Surveillance de points de repère


Ripisylve

- Elagage
- Elagage, recépage
- Recépage
- Débroussaillage
- Fauche
- Eradication de la Renouée du Japon

Protections de berge

- Entretien des protections en génie végétal
- Entretien des boutures de saules

PROG R 35- Bimoise / Communes : Alette, Montcavrel



Restauration

- Sens d'écoulement
- Limites communales
- Limite des tronçons
- Objectif Agrion de Mercure

- Mise en place d'une grille
- Création d'un ouvrage de prise d'eau - restitution
- Réfection d'ouvrages hydrauliques
- Suppression d'ouvrage
- Opération pilote RLC anguille
- Aménagement d'un passage d'homme

Lit mineur

- Mise en place de seuils rustiques
- Remise en état suite à une extraction en lit majeur
- Restauration de section par mise en place d'un cordon d'hélophytes

Ripisylve

- Abattage
- Abattage d'arbres instables
- Ripisylve par gestion de la repousse spontanée
- Plantation de boutures de saules


Protection de berge

- Suppression protections de berge/reprofilage
- Colmatage de brèches
- Tressage (1 étage)
- Fascinage (1 étage)
- Mise en place de peignes
- Suppression protections de berge/reprofilage


Protection rapprochée

- Aménagement d'abreuvoir
- Aménagement de pompe à museau
- Aménagement de passage à gué
- Retrait de clôtures en travers
- Pose de clôture avec passage d'homme
- Déplacement de clôture

PROG E 36- Bimoise / Commune : Montcavrel



<ul style="list-style-type: none"> Sens d'écoulement Limites communales Limite des tronçons Objectif Agrion de Mercure 	<p>Entretien léger</p> <ul style="list-style-type: none"> Suppression de ligneux sur ouvrage Entretien de passe à poissons Retrait de gravats Suppression d'embâcle <p>A surveiller</p> <ul style="list-style-type: none"> Ouvrage Pont Surveillance de points de repère 	<p>Ripisylve</p> <ul style="list-style-type: none"> Elagage Elagage, recépage Recépage Débroussaillage Fauche Eradication de la Renouée du Japon <p>Protections de berge</p> <ul style="list-style-type: none"> Entretien des protections en génie végétal Entretien des boutures de saules
--	--	---



Restauration		Ripisylve		Protection rapprochée	
	Sens d'écoulement		Abattage		Aménagement d'abreuvoir
	Limites communales		Abattage d'arbres instables		Aménagement de pompe à museau
	Limite des tronçons		Ripisylve par gestion de la repousse spontanée		Aménagement de passage à gué
	Objectif Agrion de Mercure		Plantation de boutures de saules		Retrait de clôtures en travers
	Opération pilote RLC anguille	Protection de berge			Pose de clôture avec passage d'homme
	Aménagement d'un passage d'homme		Suppression protections de berge/reprofilage		Déplacement de clôture
Lit mineur			Colmatage de brèches		
	Mise en place de seuils rustiques		Tressage (1 étage)		
	Remise en état suite à une extraction en lit majeur		Fascinage (1 étage)		
	Restauration de section par mise en place d'un cordon d'hélophytes		Mise en place de peignes		
			Suppression protections de berge/reprofilage		