

## FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Juillet 2018

### Semaine 27

#### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

| LIEU   | N° CARTE PGE | OBJECTIF DU CHANTIER  | NATURE DES TRAVAUX   | DEBUT DES TRAVAUX | FIN ET DUREE DES TRAVAUX | REMARQUES  |
|--|--------------|---|--|-------------------|--------------------------|--|
| <b>CONTES<br/>(Planquette Canche)</b>                                |              | Accessibilité au cours d'eau<br>(Entretien restauration hydro morphologique)<br>Hydraulique | Débroussaillage<br>Vérification et réparation (plantation ;<br>clôture...)<br>Gestion embâcles                                 | 02 juillet        | 04 juillet<br>3 jours    | Brimeux aide exploitant<br>vache tombé dans la<br>canche |
| <b>Lespignoy<br/>(Clair vignon)<br/>Wambercourt<br/>(Planquette)</b> |              | Entretien restauration hydro<br>morphologique aeap)<br>Accessibilité au cours d'eau         | Vérification et réparation (plantation ;<br>clôture...)<br><br>Débroussaillage   | 05 juillet        | 06 juillet<br>2 jours    |  |
| <b>Montreuil sur Mer<br/>(Base canoë canche)</b>                     |              | Hydraulique<br>Gestion paysagère, ripisylve   | Gestion embâcles(tir fort, bateau)<br>Abattage, élagage arbres dangereux<br>Evacuation des branches Evacuation des<br>branches | 02 juillet        | 04 juillet<br>3 jours    |  |
| <b>Beaurainville<br/>(Marais de la bassée<br/>Canche)</b>            |              | Hydraulique<br>Gestion paysagère  | Gestion embâcles (bateau)<br>Ramassage déchets divers  | 05 juillet        | 05 juillet<br>1 jour     |  |
| <b>LEBIEZ</b>  |              | Entretien aménagement de<br>berges<br>Gestion paysagère                                     | Recépage, élagage, taille haie<br>Evacuation des branches en<br>déchetterie  | 06 juillet        | 06 juillet<br><br>1 jour |  |

## FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Juillet 2018

### Semaine 28

#### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

| LIEU  | N° CARTE PGE | OBJECTIF DU CHANTIER   | NATURE DES TRAVAUX  | DEBUT DES TRAVAUX | FIN ET DUREE DES TRAVAUX  | REMARQUES |
|---|--------------|--|---|-------------------|---------------------------|-----------|
| <b>OFFIN<br/>Loison sur Créquoise<br/>(Créquoise)</b>   |              | Accessibilité au cours d'eau<br>(Entretien restauration hydro<br>morphologique 06-Cr-2012 et<br>2013)<br>Hydraulique | Débroussaillage<br>Vérification et réparation (plantation ;<br>clôture...)<br>Gestion embâcles  | 09 juillet        | 10 juillet<br>2 jours     |           |
| <b>Boubers les Hesdmond<br/>(Embryenne)</b>             |              | Entretien restauration hydro<br>morphologique aeap)<br>Accessibilité au cours d'eau                                  | Vérification (clôture...)<br>Débroussaillage  | 11 juillet        | 11 juillet<br>1 jour      |           |
| <b>Viel Hesdin<br/>(canche)</b>                         |              | Accessibilité au cours d'eau<br>(Entretien restauration hydro<br>morphologique 01-Ca-2015 et<br>14-Ca-2016)          | Débroussaillage<br>Vérification et réparation (plantation ;<br>clôture...)  | 12 juillet        | 13 juillet<br>2 jours     |           |
| <b>WAIL<br/><br/>St Austrheberthe<br/><br/>(Canche)</b> |              | Hydraulique<br>Gestion paysagère<br>Entretien restauration hydro<br>morphologique<br>Accessibilité au cours d'eau    | Gestion embâcles barrage<br>Recépage aux tailles haies des<br>aménagements de berge en bordure<br>de voiries + chemin<br>Evacuation des branches en<br>déchetterie<br>Débroussaillage | 09 juillet        | 10 juillet<br>2 jours     |           |
| <b>LEBIEZ</b>   |              | Entretien aménagement de<br>berges<br>Gestion paysagère  | Recépage, élagage<br>Evacuation des branches en<br>déchetterie  | 11 juillet        | 11 juillet<br><br>1 jour  |           |
| <b>HESDIN</b>   |              | Gestion paysagère<br>Hydraulique   | Débroussaillage<br>Nettoyage barrage et ponts   | 12 juillet        | 13 juillet<br><br>2 jours |           |

# FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Juillet 2018

## Semaine 29

### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

| LIEU   | N° CARTE PGE | OBJECTIF DU CHANTIER  | NATURE DES TRAVAUX   | DEBUT DES TRAVAUX | FIN ET DUREE DES TRAVAUX | REMARQUES |
|--|--------------|---|--|-------------------|--------------------------|-----------|
| <b>FRESSIN<br/>Wambercourt<br/>Cavron st Martin<br/>(Planquette)</b> |              | Entretien restauration hydro morphologique<br>aménagement de berges<br>Voirie départementale ;<br>communale ... | Recépage aux tailles haies des<br>aménagements de berge<br>Evacuation des branches             | 16 juillet        | 20 juillet<br>5 jours    |           |
| <b>TORCY<br/>(Créquoise)</b>   |              | Entretien restauration hydro morphologique aeap)<br>Accessibilité au cours d'eau                                | Vérification (clôture...)<br>Débroussaillage   | 16 juillet        | 17 juillet<br>2 jours    |           |
| <b>Alette<br/>Montcavrel<br/>(Bimoise)</b>                           |              | Accessibilité au cours d'eau<br>(Entretien restauration hydro morphologique 01-Bi-2014 et 02-Bi-2016)           | Débroussaillage<br>Vérification et réparation (plantation ;<br>clôture...)<br>Gestion embâcles | 18 juillet        | 19 juillet<br>2 jours    |           |
| <b>Guisy<br/>Bouim Plumoisson</b>                                    |              | Gestion paysagère<br>Accessibilité au cours d'eau   | Débroussaillage<br>Débroussaillage   | 20 juillet        | 20 juillet<br>1 jour     |           |

# FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Juillet 2018

## Semaine 30

### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

| LIEU   | N° CARTE PGE | OBJECTIF DU CHANTIER  | NATURE DES TRAVAUX   | DEBUT DES TRAVAUX | FIN ET DUREE DES TRAVAUX | REMARQUES |
|--|--------------|---|--|-------------------|--------------------------|-----------|
| <b>Bv Dordonne</b><br>(Cormont, Longvilliers, Maresville, Brexent Enocq) |              | Entretien restauration hydro morphologique<br>aménagement de berges<br>Voirie départementale ;<br>communale ...<br>Accessibilité au cours d'eau | Recépage aux tailles haies des aménagements de berge<br>Evacuation des branches<br>Débroussaillage<br>Vérification et réparation (plantation ; clôture...) | 23 juillet        | 26 juillet<br>4 jours    |           |
| <b>Contes Beaurainville</b><br>(Fliers)                                  |              | Accessibilité au cours d'eau<br>(Entretien restauration hydro morphologique 01-FI-2015)<br>Hydraulique<br>Restauration hydro morphologique      | Débroussaillage<br>Vérification et réparation (plantation ; clôture...)<br>Gestion embâcles<br><br>Recharge granulométrique (Dollé)                        | 23 juillet        | 26 juillet<br>4 jours    |           |

